

讃岐国分寺跡保存整備事業報告書

目 次

第Ⅰ章 序 言	1
1 讃岐国分寺の調査と整備	1
2 遺跡の立地的環境	2
3 歴史的環境	3
4 従前の研究史	6
第Ⅱ章 保存整備事業にいたる経過	8
1 土地公有化に至る経過	8
2 史跡整備に伴う発掘調査	10
A 昭和58年度調査	10
C 昭和60年度調査	11
E 昭和63年度補足調査	12
B 昭和59年度調査	10
D 昭和61年度調査	11
F 平成3年度調査	13
3 調査日誌	14
A 昭和58年度調査	14
C 昭和60年度調査	14
E 昭和63年度調査	16
B 昭和59年度調査	14
D 昭和61年度調査	15
F 平成3年度調査	16
第Ⅲ章 発掘調査の概要	17
1 遺跡序説	17
2 遺構	18
A 寺域を画する遺構	18
1 東面築地地区	18
3 西面築地地区	19
5 推定東大門地区	19
2 北面築地地区	19
4 南面築地地区	19
6 寺域確認のための補足調査	20
B 講堂跡周辺の遺構	21
1 講堂跡東方地区	21
3 講堂跡西方地区	25
2 講堂跡北方地区	23
4 僧房跡覆屋建設に伴う事前調査	26
C 回廊跡遺構	27
1 金堂跡西方地区	27
2 塔跡南東地区	27
D その他の遺構	28

3 遺 物	29
1 瓦	29
1 軒丸瓦	29
3 道具瓦・文字瓦・磚	37
2 土 器	38
1 SK830出土土器	38
4 ま と め	40
1 築地跡四辺	40
2 鐘 樹 跡	40
3 僧 房 跡	41
4 掘立柱建物跡	43
5 回 廊 跡	43

第IV章 整備事業計画 45

1 基本構想	45
A 特別史跡讃岐国分寺跡調査整備委員会	46
B 特別史跡讃岐国分寺跡調査整備委員会設置要綱	47
C 特別史跡讃岐国分寺跡調査整備委員会の経過	48
2 年度別事業概要	54
A 昭和59～61年度事業	54
B 昭和62年度事業	55
C 昭和63年度事業	55
D 平成元年度事業	56
E 平成2年度事業	57
F 平成3年度事業	57
G 平成4年度事業	58
H 平成5年度事業	59
I 平成6年度事業	61

第V章 保存整備事業の施工 63

1 全体の工事概要	63
2 遺構露出保護展示施設	64
1 基礎地盤調査	64
2 覆屋の建設	64
3 歴史的建造物の実物大復原	66
A 僧房の復原	67
B 築地塀の復原	68
1 工事概要	68
2 施 工	68
① 施工位置の決定(遺方)	68
② 砂 地 業	69
③ クラッシャーラン地業	69
④ コンクリート基礎	69
⑤ 版築支保工用基礎	69
⑥ 砂利敷き舗装	70
⑦ 版築支保工	70
⑧ 幕板製作	70
⑨ 版築施工	71
⑩ 枠・梁組立	75
⑪ 枠内版築	75
⑫ 木工事	75

⑬ 瓦工事	76	⑭ 版築表面処理	76
⑮ 屋外工事	76		
4 伽藍配置模型の設置工	77		
A 七重塔	78	B 金堂	78
C 中門	79	D 回廊	79
E 築地	79	F 講堂	79
G 僧房	80	H 鐘楼	80
I 南大門	80		
5 遺構明示工事	81		
6 便益施設工事	82		
 第VI章 讃岐国分寺跡の整備について	84		
1 僧房の整備	84		
2 築地塀の復原	85		
3 1/10石造伽藍模型	86		
4 資料館の金堂模型	86		
 第VII章 あとがき	87		
1 発掘調査の開始	87		
2 僧房跡覆屋の建設	87		
3 歴史の広場事業の採択	88		
4 自治省の「地域文化財保全事業」の導入	89		
5 今後の管理・運営	90		
6 おわりに	91		

図版編目次

図面

Pl.

1	全体遺構配置図	27~29 歴史的建造物の実物大復原 僧房
2	A地区 東面・北面築地跡	30~31 歴史的建造物の実物大復原 築地
3	B地区 寺域北東地区	32 歴史的建造物の実物大復原 版築支保施設
4	K地区 東限大溝	33 伽藍配置模型 七重塔
5	H地区 鐘楼跡	34~35 伽藍配置模型 金堂
6	C D H I 地区 僧房跡	36 伽藍配置模型 中門・回廊
7	D E I J 地区 覆屋排水路地	37 伽藍配置模型 築地
8	D地区 北面築地跡	38 伽藍配置模型 講堂
9	E地区 西面築地跡	39 伽藍配置模型 僧房
10	J地区 掘立柱建物跡	40 伽藍配置模型 鐘楼
11	O N地区 北西隅回廊跡	41~42 伽藍配置模型 南大門
12	R W地区 南東隅回廊跡・南限大溝	43 遺構明示施設
13~15	軒丸瓦実測図 1~3	44~45 便益施設 資料館
16~18	軒平瓦実測図 1~3	46 便益施設 便所棟
19	道具瓦実測図	47 便益施設 倉庫作業棟
20	鬼瓦実測図	48 便益施設 解説板・音声ガイドシステム
21~26	遺構露出展示施設 僧房跡覆屋	49 便益施設 総合案内板・道標

原色写真

Color Ph.

- 1 讀岐国分寺跡全景（北から）・東面築地塀
- 2 僧房跡覆屋・僧房建物
- 3 伽藍配置模型（南から）・伽藍配置模型（北から）
- 4 讀岐国分寺跡資料館・金堂模型

写 真

Ph.

- 1 東面築地跡 東面築地 S A33（北から）・東面築地 S A33（南から）・S A33の瓦落下状況
- 2 北面築地跡 A D-19北面築地 S A35（東から）・瓦落下状況・D E-03北面築地 S A35
・同上北端築地 S A35（東から・左）・同上北面築地 S A35（西から・右）
- 3 西面築地・南限大溝 1 西面築地 S A38（北から）・2 西面築地 S A38（南から）・3 西
面築地 S A38（手前部分）・4 南限大溝（東から）・5 南限大溝（西から）
- 4 東限大溝 東限大溝 S D01（北から）・東限大溝 S D01（南から）・S D01大溝堆積層
- 5 寺域確認のための補足調査 推定経蔵跡地区（北から）・寺城北西隅西隣地区（西側・東か
ら）・寺城北西隅西隣地区（東側・南から）
- 6 鐘 樓 跡 鐘楼跡 S B02（北から）・鐘楼跡 S B02（東から）・鐘楼跡 S B02（南から）
- 7 講堂跡東方地区 西側柱穴群・掘立柱建物跡 S B11・調査区全景
- 8 僧 房 跡 僧房跡全景
- 9 僧 房 跡 僧房全景（北から）・僧房全景（西から）・僧房全景（東から）
- 10 僧 房 跡 僧房東第一房（北から）・僧房東第二房（北から）・僧房東第三房（北から）
- 11 僧 房 跡 東9間北側雨落ち溝の基壇化粧（北から）・東3.4間北側雨落ち溝の基壇化粧
(北西から)・同上（南東から）
- 12 僧 房 跡 1 東3間地覆石（南から）・2 東6間地覆石（南から）
- 13 僧 房 跡 東6間東西方向の地覆（南から）・東3間南北方向の地覆（西から）・中央間
北側の東西地覆
- 14 僧 房 跡 木製地覆痕の残る切石（4-ハ礎石付近東から）・軒平と磚を使った地覆（6-口
礎石付近東から）
切り欠きを持つ地覆（5-ハ礎石付近東から）
- 15 僧 房 跡 1 台形磚を転用した地覆（10-ロハ礎石間）・2 暗渠（東6間）・3 S E16
(調査区南東隅)・4 切り欠きを持つ地覆（4-ロ礎石付近）・5 同上（5-ロ
礎石南側）・6 同上（5-ロ礎石北側）
- 16 僧 房 跡 中央間の排水溝（北から）・瓦で護岸された部分・磚で護岸された部分
- 17 掘立柱建物跡 S B30（北から）・S B30（南から）・S B30（西から）・南妻柱穴跡（左）
柱根の残る柱穴（右）
- 18 僧房跡覆屋排水路 1 北トレンチ（東から）・2 北トレンチ（西から）・3 西トレンチ
(北から)・4 南トレンチ（西から）
- 19 僧房跡北方地区 西トレンチ（南から）・中央トレンチ（南から）・東トレンチ（南から）
- 20 北西隅回廊跡 1 北面回廊 S C50（南から）・2 西面回廊 S C55（東から）・3 北面回廊
S C50（北から）・4 西面回廊 S C55（西から）
- 21 南東隅回廊跡 南東隅回廊跡 S C60.65（南から）・南東隅回廊跡 S C60.65（北から）・南東
隅回廊跡 S C60.65（東から）
- 22 伽藍配置模型設置場所 北半分（東から）・北半分（西から）・南半分（北西から）

- 23～26 軒丸瓦 1～4
 27～29 軒平瓦 1～3
 30 鬼 瓦
 31 鬼 瓦・火舎香炉
 32 昭和60～63年度工事
 33 平成元年度～3年度工事
 34～35 平成4年度工事
 36 平成5年度工事
 37 平成6年度工事
 38～40 遺構露出展示施設 僧房跡覆屋
 41～43 歴史的建造物の実物大復原 僧房
 44～48 歴史的建造物の実物大復原 築地塀
 49 伽藍配置模型 七重塔
 50 伽藍配置模型 金堂
 51 伽藍配置模型 中門・回廊・築地
 52 伽藍配置模型 講堂
 53 伽藍配置模型 僧房・鐘楼
 54 伽藍配置模型 南大門
 55 伽藍配置模型 七重塔
 56 伽藍配置模型 金堂
 57 伽藍配置模型 築地・回廊・中門
 58 伽藍配置模型 講堂・僧房・鐘楼・南大門
 59 遺構明示工事
 60 便益施設 資料館・便所・倉庫棟
 61 便益施設 総合案内板等

挿 図 目 次

第1図 戦前の讃岐国分寺跡（南東から）	2	第8図 昭和59年度発掘調査図	10
第2図 讃岐国分寺跡周辺の遺跡	4	第9図 昭和60年度発掘調査図	11
第3図 讃岐古代寺院の分布	4	第10図 昭和61年度発掘調査図	12
第4図 「金毘羅參詣名所図絵」にみえる讃岐 国分寺	6	第11図 昭和63年度発掘調査図	12
第5図 讃岐国分寺跡全景(昭和59年当時)	8	第12図 平成3年度発掘調査図	13
第6図 讃岐国分寺跡公有化図	9	第13図 讃岐国分寺跡地区割図(1:3,000)	17
第7図 昭和58年度発掘調査図	10	第14図 東面築地跡平面・断面図(1:80)	18
		第15図 僧房跡発掘調査配置図	22

第16図	中央間排水溝平面・断面図(1:100)…22	第28図	昭和62年度工事施工配置図……………55
第17図	僧房北面基壇化粧平面・立面図(1:50) ……………23	第29図	昭和63年度工事施工配置図……………56
第18図	僧房南北地覆平面・断面図(1:50)…24	第30図	平成2年度工事施工配置図……………57
第19図	僧房東西地覆平面・断面図(1:50)…24	第31図	平成3年度工事施工配置図……………58
第20図	11-ハ礎石平面・断面図(1:50)…25	第32図	平成4年度工事施工配置図……………59
第21図	南妻柱穴平面・断面図(1:50)…25	第33図	平成5年度工事施工配置図……………60
第22図	鬼瓦復原模式図(1:6)…37	第34図	平成6年度工事施工配置図……………61
第23図	SK830出土土器…39	第35図	僧房跡覆屋透視図……………65
第24図	讃岐国分寺跡伽藍配置図…44	第36図	調査整備委員会……………84
第25図	讃岐国分寺跡整備イメージ図…45	第37図	僧房復原工事落成式……………85
第26図	実施設計平面図…47	第38図	築地塀……………85
第27図	排水溝断面図…54	第39図	七重塔落成式……………86
		第40図	讃岐国分寺落慶想像図……………86

表 目 次

第1表	年度別土地公有化実績…9	第10表	平成4年度事業実績……………58
第2表	年度・地点別軒瓦出土点数表…36	第11表	平成5年度事業実績……………60
第3表	讃岐国分寺主要堂塔の規模…44	第12表	平成6年度事業実績……………61
第4表	昭和60、61年度事業実績…54	第13表	年度・事業別経費一覧……………62
第5表	昭和62年度事業実績…55	第14表	僧房跡覆屋工事費……………64
第6表	昭和63年度事業実績…56	第15表	歴史的建造物復原工事費……………66
第7表	平成元年度事業実績…56	第16表	伽藍配置模型製作費……………77
第8表	平成2年度事業実績…57	第17表	便益施設工事費……………83
第9表	平成3年度事業実績…58		