

定期合同点検実施結果(屋島東小学校区)

日 時:平成30年6月4日(月) 午前10時 ~ 12時

参加者:学校1、交通安全母の会2、コミュニティ協議会10、道路管理者(県2、市2)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	屋島東町1130-4	牟礼町のマルナカ八栗店の南の道から橋を渡って合流する交差点のため交通量が多い。 また、バイクや自転車も走っているため、事故も多い。	カーブミラーの設置	市道路管理課 高松北警察署	○視認性が良いため、カーブミラーの設置は不可 ○交差点周辺の横断歩道等の標示が薄くなっているため、塗り直しを行う。
2	屋島東町1095-33	屋島東町を南北に通る2車線の道で、信号機がなく、ゆるやかなカーブであるため、車の速度が速くなりがちである。	道路標識などによる注意喚起	高松土木事務所	○路面表示を検討する。
3	屋島東町41-3 (屋島少年自然の家南方)	カーブで見通しが悪い。	カーブミラーの設置	市道路管理課	○緩いカーブのため設置効果が認められない。
4	屋島東町599	交差点の見通しが悪い。	カーブミラーの設置	市道路管理課	○緩いカーブのため設置効果が認められない。