

定期合同点検実施結果(川岡小学校区)

日 時:令和5年6月20日(火) 午前10時 ~ 午後0時

参加者:学校2、PTA1、交通安全母の会1、少年サポートセンター1、道路管理者(県2、市2)、警察2、市くらし安全安心課1、市教育委員会1、子育て支援課2

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担 当 部 署	対 策・改 善 計 画
1	川部町 川部北団地付近 県道円座香南線上	交通量が多い県道であるが、一部歩道が無い場所があり、児童が危険である。	歩道設置要望	高松土木事務所	○幅員拡幅のための溝の蓋掛けについては、地元水利組合などや沿線住民の同意があれば設置を検討する。 ○速度落せや矢羽根標示を新設する。
2	岡本町 オークラ岡本団地東 方県道岡本香川線上	交通量が多い東西に延びる県道で南側に歩道が設置されている。県道北側が新興住宅地として開発が進んでおり、県道を南に渡った通学路を利用させたい。	横断歩道設置要望	高松南警察署	○学校などにおいて通学のコースや近隣横断歩道の移設を検討し、その結果をもって交通安全施設の再検討を行う。 ○速度違反取締りや警戒活動を実施する。
3	岡本町556番地25 北側付近	幅員の狭いカーブが続く市道で、アスファルト舗装が痛み、用水からの漏水や雑草などの影響で、児童が道路の中央付近まで出て通学しており危険である。	道路の補修改善要望	市道路管理課	○小田奈良須両池土地改良区が所管する部分となるため、改善要望意見があることを伝えている。
4	岡本町1329番地5 西側交差点	湾曲し、幅員が狭い市道が交わる変則的な三叉路で見通しが悪い。ことடன்岡本駅への抜け道となっており、スピードを出す車が多い。	カーブミラーの設置と通学路であることがわかるような標示要望	市道路管理課	○周辺住民の方の同意があれば、カーブミラーの設置は可能である。 ○速度落せの路面標示を新設する。
5	川部町2050番地 北東交差点	湾曲し、幅員が狭い市道が交わる交差点で、横断歩道は設置されているが、一方の見通しが悪く安全確認がしづらい。	カーブミラーを大型のものへの交換とその他交差点の安全対策要望	高松南警察署 市道路管理課	○横断歩道の塗り直しを実施する。 ○カーブミラーは、一般的な大きさ(φ800mm)を設置しているため、交換は不可である。 ○交差点周辺の外側線の塗り直しを実施する。 ○速度落せの路面標示を新設する。
6	川部町1552番地 川岡小学校東側	小学校直近の幅員の狭い市道で、アスファルト舗装が荒れており、路肩付近に雑草が生えている。	道路の補修改善要望	市道路管理課	○すでに要望書を受領しており、来年度以降に状態が悪い箇所から順次施工予定である。 ○路肩の除草を実施する。