

定期合同点検実施結果(牟礼北小学校区)

日 時:令和元年6月17日(月) 午前10時 ~ 12時

参加者:学校2、PTA4、交通安全母の会1、道路管理者(県1市2)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担 当 部 署	対 策・改 善 計 画
1	牟礼町牟礼3076-1北側	児童の登校時間帯に車がスピードを出して通る。見通しも悪く、非常に危険である。	カーブミラー等を設置してほしい。	市道路管理課	○既存カーブミラーの方向修正 ○交差点注意等の表示を設置 ○クロスマーク、外側線の塗替え
2	牟礼町牟礼3077-1北側	小さな溝があり、雨がたくさん降るとすぐに道にあふれてきて危険である。	雨の際の何らかの対応をしてほしい。	市くらし安全安心課	○道路所有者に自治会等から申入れを行う。
3	牟礼町牟礼2850南側	1軒空き家になっており、管理もされておらず人通りも少ない道なので不審者等の不安がある。	何らかの対応をしてほしい。	市くらし安全安心課	○所有者に対応を依頼中
4	牟礼町牟礼宮池北側	道の横が池に下る崖になっており、ガードレールもなく危険である。	ガードレール等を設置してほしい。	市くらし安全安心課	○道路所有者に自治会等から申入れを行う。