

## 対応措置等

### 1 空気中アスベスト濃度測定結果

0.5本/L未満。

一般大気中の濃度と同程度であり、飛散のおそれはなく、利用者への影響はありません。

### 2 対応措置

利用者の安全対策に万全を期すため、平成24年3月12日に閉館するまでの間、飛散防止対策および定期的な点検を実施します。

(1) 3階客席通路「天井」は、アスベスト吹付け材を露出させないように、表面をシートで覆い密閉します。

また、舞台袖は舞台との仕切り板を閉じ、隙間をシートで密閉して、それぞれ飛散防止対策を講じるとともに、3階観覧席と舞台は、原則、立入り禁止にします。

(2) 空気中の濃度測定および職員による点検を定期的を実施します。

### 3 その他

アスベスト使用を理由に、利用取り消しをされる場合は、使用料を全額還付します。