

臨時合同点検実施結果(国分寺南部小学校区)

日時:令和6年12月16日(月) 午後2時 ～ 午後3時30分

参加者:学校1、コミュニティ協議会1、道路管理者(県2、市2)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	国分寺町新名574番地1先 国分寺新名交差点	交差点の南東角の横断歩道の滞留場所が、外側線に囲まれているものの、車両と接触する可能性がある。	安全な滞留場所の確保	高松土木事務所 高松西警察署	歩道整備の検討 横断歩道標示の更新
2	国分寺町新名574番地3先	道路標識が低い位置にあり、歩行者と衝突する可能性がある。	標識の調整	高松土木事務所	標識板取付位置の調整
3	国分寺町新名595番地3先 交差点	交差点から飛び出してくる自転車がいる。	交差点の安全確認方法の向上	市道路管理課	カーブミラー注意板の更新
4	国分寺町新名635番地2先 交差点	路面標示が薄くなっている。	路面標示の更新	高松西警察署	ゾーン30標示の更新
5	国分寺町新名629番地1先	路面標示が薄くなっている。	路面標示の更新	高松土木事務所 高松西警察署	注意喚起標示の更新 速度標示の更新
6	国分寺町新名628番地1先 川向交差点	交差点の東側の横断歩道の滞留場所が、外側線に囲まれているものの、車両と接触する可能性がある。	安全な滞留場所の確保	高松土木事務所 高松西警察署	歩道整備の検討 横断歩道標示の更新
7	国分寺町新名695番地4先	路面標示が薄くなっている。	路面標示の更新	高松土木事務所	注意喚起標示の更新
8	国分寺町福家3562番地1先 川向交差点	交差点の北東角の横断歩道の滞留場所が、外側線に囲まれているものの、車両と接触する可能性がある。	安全な滞留場所の確保	高松土木事務所	歩道整備の検討
9	国分寺町新名574番地1先 国分寺町新名交差点から 国分寺町福家3562番地1先 川向交差点までの間	県道東側の路側帯を通行している小学生と通行車両の間隔が狭く、車両と接触する可能性がある。	歩道の整備	高松土木事務所	歩道整備の検討