

定期合同点検実施結果(東植田小学校区)

日 時:令和8年7月8日(水) 午前10時 ~ 午後0時

参加者:学校1、PTA1、健全育成センター1、道路管理者(県1、市2)、警察2、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	東植田町2008先交差点	カーブミラーが見えにくい。	カーブミラーの角度調整	南部土木センター	確認するも異常なし
2	東植田町1775付近道路	用水路の溝が深く危ない。	ガードレールの新設	南部土木センター	・ガードレール新設
3	東植田町2023付近道路	通行車両の速度が速い。 道路が凸凹になっている。	速度取締りの実施 道路の舗装	高松東警察署 南部土木センター 高松土木事務所	・速度取締りの強化、ダイヤモンドの更新 ・道路舗装の実施 ・「横断者注意」の道路標示の新設
4	東植田町1467付近道路	道路に割れ目があり危険	道路の舗装	南部土木センター	・確認するも早期の舗装修繕の必要なし
5	東植田町1467付近道路	道路に割れ目があり危険 川の工事車両(ダンプカー)の速度が速い。	道路の舗装 速度取締りの実施	南部土木センター 高松東警察署	・確認するも早期の舗装修繕の必要なし ・速度取締りの強化 ・工事会社に安全運転を依頼、ダンプカーの 通行ルート変更
6	東植田町2882付近道路	歩道に雑草が生い茂っている。 通行車両の速度が速い。	歩道上の草刈り 速度取締りの実施	高松土木事務所 高松東警察署	・歩道上の草木伐採・剪定 ・速度取締りの強化
7	東植田町241-2付近道路	三差路交差点の南北から来る車両の速度が速い。	速度抑制対策の実施	南部土木センター	・T字マーク、「交差点注意」の注意標示の新設
8	東植田町326-3付近道路	通行車両の速度が速い	速度抑制対策の実施	南部土木センター	・現時点における対策の必要性低いため追加対策は見送り。