

定期合同点検実施結果(太田小学校区)

日 時:令和元年6月21日(金) 午後3時 ~ 5時

参加者:学校2、コミュニティ協議会1、交通安全母の会1、道路管理者(県1、市2)、警察2、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担 当 部 署	対 策・改 善 計 画
1	伏石町1069-4 太田小学校北東角交差点	子どもの通学路と道路が交差している所の見通しが大変悪い。東側からの車が全く見えない。交通事故多発地点である。	カーブミラーの設置、又は見通しを良くする等、早急に改善してほしい。	市道路管理課	○カーブミラーの柱を建てる場所がなく、設置は困難 ○交差点クロスマークと外側線を設置する。
2	三条町238-1 ファミリーレストラン西側交差点	塩江街道は朝夕、車や自転車の交通量が大変多い。横断歩道はあるが、児童は危険な思いをして道路を横断して登下校している。	横断歩道の所に押しボタン信号を設置してほしい。	高松南警察署 太田小学校	○近接する押しボタン式信号機の利用を促す。
3	伏石町934-5北側道路	朝夕の車の交通量が大変多い。通学路で、歩道がなく路肩も狭い道を子どもたちは危険な状態で登下校している。	水路にふたをする等、道路の幅を広げると安全に歩行できるようになる。道路面が老朽化しているので補修をしてほしい。	市道路管理課	○道路の部分拡幅は困難 ○舗装面は補修済み
4	伏石町874-3 太田小学校南門周辺	朝の登校時は、車両の通行が禁止されているにも関わらず、表示が分かりにくいいため、車の通行が多い。	伏石街道のように看板の設置や道路にペイントをする等、通行の制限を分かりやすくする。	高松南警察署	○周辺に多くの標識が設置されていることが再確認されたため、現状で対応する。
5	太田下町2481-1 琴電新駅工事現場周辺	新駅が完成すると、交通量が増え、子どもの登下校に危険が伴う。この道を通らないように通学路を指定している保護者が増えた。今後、新駅やバスターミナルの送迎の車が増えることが予想される。	歩道や信号機を設置して、歩行者の安全を確保するほか、通行制限や陸橋を作る等、横断をする際の安全を確保する。	関係機関	○平成30年度臨時合同点検における検討結果を踏まえ、新駅供用開始後の交通環境を確認し、改めて安全対策を検討する。