

臨時合同点検実施結果(川添小学校区)

日時:平成28年2月18日(木)午前10時~11時30分

参加者:学校1、コミュニティ協議会2、関係自治会3、警察1、道路管理者(市2)、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

	場所	交通環境	要望点	担当部署	対策・改善計画
1	① 東山崎町 川添小学校南門 付近歩道 (順路 ①)	歩道の幅員が狭いうえ、校門向いの会社 車庫へ右折入庫する停止中の車両を避け ようとして、歩道寄りに追い越す車両があ り、登校中等の児童等と衝突しそうにな る。	安全柵等の設置をしてほしい。	市道路管理課 市教育委員会	○ 歩道橋から南門までの歩 道にガードパイプを設置 ○ 南門西側に通用口を新設 検討
2	② 東山崎町 川添小学校西側 市道 (順路 ②)	制限速度(30km)規制はあるが、相当な 速度をで通行する車両が多く、児童等の通 行時に非常に危険である。	速度抑制等の安全対策をして ほしい。	高松東警察署 市道路管理課	○ 同道路南北進入口付近に 道路警戒標示「速度落とせ」 を設置 ○ 学校、コミュニティにおいて 注意喚起看板等の設置を検討 ○ 警察によるパトロールの強化
3	③ 東山崎町 ことでん水田駅 北側市道 (順路 ③)	速度制限がなく、長尾バイパス・長尾街道 に等からの駅の利用者も多く非常に危険 である。	速度規制等の速度抑制対策を してほしい。	高松東警察署 市道路管理課	○ 速度規制について、交通 量、実勢速度等を調査のう え検討
4	④ 東山崎町 水田交差点 (順路 ④)	長尾街道に右折矢灯信号機がないため、 高松方面から「マンガ喫茶フラドール」を南 へ進入しようとする車両が非常に危険であ る。	長尾街道側に右折矢灯信号機 を設置してほしい。また、その他 の安全対策をしてほしい。	高松東警察署 市道路管理課	○ 長尾街道が渋滞する可能性 が高いため、右折矢灯は不可 ○ 信号を全赤色時間の延長を 検討