

# 定期合同点検実施結果(多肥小学校区)

日 時: 令和4年7月5日(火) 午後2時 ~ 4時

参加者: 学校2、PTA1、健全育成センター1、交通安全母の会1、道路管理者(県1市2)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担 当 部 署	対 策・改 善 計 画
1	多肥上町667番地西交差点	東西に市道が延び、交通量が多いが、市道を南北に横断する児童が多い。	横断歩道の設置要望と法定外路面標示(徐行・通学路ありなど)を要望する。	高松南警察署 市道路管理課	○横断歩道の設置については、滞留場所の確保が出来ないため不可である。 ○速度落とせの路面標示の塗り直しを施工し、新設を検討する。
2	多肥上町861番地付近山徳テニスコートから多肥団地方面	道幅が狭く、路側帯がないことから、通学の児童が市道の左右に分かれて通行し、通過車両との危険がある。	路側帯の設置要望する。	市道路管理課	○一部外側線を施工する。 (沿線道路幅員が一定でないため、可能な場所へ施工)
3	多肥上町861番地山徳テニスコート南側	東西に市道が延び、交通量が多く、通過車両のスピードが速い。横断歩道はあるが、横断する児童は年々増加している。	横断歩道前にスクールゾーン表示や路面着色、または減速(斜線、徐行の文字)を促す路面標示を希望する。	市道路管理課	○速度落とせの路面標示を施工する。 ①東西の道の東側入り口部 1箇所 ②テニスコート西側の南北の道 南北出入口部 2箇所 ○路側帯表示を塗り直す。
4	多肥上町1112番地10先押しボタン信号設置の交差点	県道が南北に延び、押しボタン信号が東西横断用に設置されている。	南北方向にも歩行者用信号がほしい。	高松南警察署	○押しボタン信号の趣旨に合わないため設置不可である。
5	多肥上町1103番地5 多肥小学校北交差点	県道2本が交わる交通量が多い信号交差点。通学時間帯、横断する児童により付近が渋滞する。	歩車分離式信号、右折矢灯信号の時間延長を要望する。	高松南警察署	○交通量が多く、歩車分離式信号の設置は不可である。 ○右折矢灯信号の延長については、感知器を設置し制御予定である。
6	多肥上町1342番地9 高松土木事務所交差点	県道とレインボーロードが交わるT字路で交通量が多い信号交差点。通学時間帯、児童の横断により付近が渋滞する。	歩車分離式信号、または右折時差信号の時間延長を要望する。	高松南警察署	○交通量が多く、歩車分離式信号の設置は不可である。 ○右折時差信号の延長については、感知器により制御中である。