

対象校及び対象機器一覧表

学校名	GHP	EHP
新番丁小	18	2
亀阜小	14	0
栗林小	26	0
花園小	3	0
高松第一小中	32	0
鶴尾小	10	0
太田小	14	0
木太小	15	0
古高松小	13	0
屋島小	13	0
前田小	0	7
川添小	0	10
林小	16	0
三溪小	0	6
仏生山小	0	8
香西小	0	9
一宮小	0	9
多肥小	17	0
川岡小	0	5
円座小	0	7
檀紙小	0	7
弦打小	0	4
鬼無小	0	5
下笠居中	0	2
男木小中	0	1
川島小	0	8
十河小	0	4
東植田小	0	0
植田小	0	2
中央小	12	0
太田南小	13	0
木太南小	9	0
古高松南小	0	7
屋島東小	0	3
屋島西小	8	0
木太北部小	9	0
塩江小中	0	16
牟礼小	0	6
牟礼北小	0	9
牟礼南小	0	7
庵治小	0	7
大野小	0	8
浅野小	0	7
川東小	0	7
香南小	0	10
国分寺北部小	0	0
国分寺南部小	7	5
計	249	188

学校名	GHP	EHP
桜町中	10	4
紫雲中	15	0
玉藻中	16	0
屋島中	18	0
協和中	12	0
龍雲中	18	0
勝賀中	0	12
一宮中	0	10
香東中	0	17
下笠居中	0	4
山田中	0	17
太田中	11	0
古高松中	10	0
木太中	12	0
牟礼中	0	11
庵治中	0	7
香川第一中	0	8
香南中	0	10
国分寺中	9	0
計	131	100

学校名	GHP	EHP	計
小	249	188	437
中	131	100	231
他	5		5
計	385	288	673

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
新番丁小	校	RF	屋上	GHP-1A 1F 校長室・応接室系統	ダイキン	G	GHAP450MPE	45.0	50.0	10.0	7		○
	校	RF	屋上	GHP-1B 1F 事務室・職員室系統	ダイキン	G	GYAP355MPE	35.5	40.0	7.9	5		○
	校	RF	屋上	GHP-1C 1F コンピュータ室系統	ダイキン	G	GHAP450MPE	45.0	50.0	10.0	4		○
	校	RF	屋上	GHP-1D 1F 図書室系統	ダイキン	G	GHAP450MPE	45.0	50.0	10.0	6		○
	校	RF	屋上	GHP-1E 1F 多目的室系統	ダイキン	G	GHAP710MPE	71.0	80.0	15.7	6		○
	校	RF	屋上	GHP-1F	ダイキン	g	GYAP224MPE	22.4	25.0		3		
	校	RF	屋上	GHP-1G 1F 保健室・和室・放送室系統	ダイキン	G	GYAP355MPE	35.5	40.0	7.9	4		○
	校	RF	屋上	GHP-2H 2F 教室1-2～1-5系統	ダイキン	G	GHAP710MPE	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-2I 2F 生活科・特支系統	ダイキン	G	GHAP560MPE	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-2J 2F 教室2-2～2-5系統	ダイキン	G	GHAP710MPE	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-2K 2F 音楽室系統	ダイキン	G	GHAP710MPE	71.0	80.0	15.7	9		○
	校	RF	屋上	GHP-3L 3F 教室3-2～3-5系統	ダイキン	G	GHAP710MPE	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-3M 3F 理科室系統	ダイキン	G	GHAP710MPE	71.0	80.0	15.7	9		○
	校	RF	屋上	GHP-3N 3F 教室4-2～4-5系統	ダイキン	G	GHAP710MPE	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-4O 4F 教室5-2～5-5系統	ダイキン	G	GHAP710MPE	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-4P 4F 図工・家庭科室系統	ダイキン	G	GHAP710MPE	71.0	80.0	15.7	12		○
	校	RF	屋上	GHP-4Q 4F 教室6-2～6-5系統	ダイキン	G	GHAP710MPE	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-R 教室1-1・3-1・5-1系統	ダイキン	G	GHAP560MPE	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-S 教室2-1・4-1・6-1系統	ダイキン	G	GHAP710MPE	71.0	80.0	15.7	6		○
	校	RF	屋上	EHP-1A 放課後児童クラブ系統	ダイキン	E	RXYP450AAE	45.0	50.0	11.7	4		○
	屋	3F	東側	EHP-2B 特色のある教育のための教	ダイキン	E	RXYP450AAE	45.0	50.0	11.7	3		○
	屋	4F	西側	EHP-2C	ダイキン	e	RXYP224AAE	22.4	25.0	4.5	2		
亀阜小	北	1F	南側	GHP-N1 北棟1F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	北	1F	南側	GHP-N2 北棟1F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	南側	GHP-N3 北棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	9		○
	北	1F	南側	GHP-N4 北棟2・3F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	4		○
	北	1F	南側	GHP-N5 北棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	9		○
	北	1F	南側	GHP-N6 北棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	5		○
	北	1F	南側	GHP-N7 北棟4F 系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	9		○
	北	1F	南側	GHP-N8 北棟4F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	5		○
	南	1F	南側	GHP-S1 南棟1F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側	GHP-S2 南棟1F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	4		○
	南	1F	南側	GHP-S3 南棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	5		○
	南	1F	南側	GHP-S4 南棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側	GHP-S5 南棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	5		○
	南	1F	南側	GHP-S6 南棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
栗林小	校	RF	屋上	GHP-11 事務室・校長室・職員室	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	8		○
	校	RF	屋上	GHP-12 特別支援教室1, 2, 3, 4	ダイキン	G	GXYDP4500	45.0	50.0	10.0	5		○
	校	RF	屋上	GHP-13 放送・印刷・相談・保険・男女更衣	ダイキン	G	GXYDP4500	45.0	50.0	10.0	8		○
	校	RF	屋上	GHP-14 多目的室・大小会議室	ダイキン	G	GXYDP4500	45.0	50.0	10.0	6		○
	校	RF	屋上	GHP-15 中央配膳室	ダイキン	g	GXYDP2600	28.0	31.5	6.2	3		
	校	RF	屋上	GHP-21 配膳庫2・普通教室2-1, 2,	ダイキン	G	GXYDP7100	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-22 普通教室2-4, 5, 6	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-23 普通教室2-7, 8, 9	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-24 普通教室2-10, 11, 12	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-25 少人数教室2-1, 2・生活科	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	7		○
	校	RF	屋上	GHP-26 図書室・読み聞かせ室	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-27 コンピュータ室	ダイキン	G	GYPD355N	35.5	40.0	7.9	4		○
	校	RF	屋上	GHP-31 配膳庫・普通教室3-1, 2, 3	ダイキン	G	GXYDP7100	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-32 普通教室3-4, 5, 6	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-33 普通教室3-7, 8, 9	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-34 普通教室3-10, 11, 12	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-35 少数教室3-1, 2	ダイキン	G	GYPD355N	35.5	40.0	7.9	4		○
	校	RF	屋上	GHP-36 理科室1, 2	ダイキン	G	GXYDP7100	71.0	80.0	15.7	6		○
	校	RF	屋上	GHP-41 配膳庫4・普通教室4-1, 2,	ダイキン	G	GXYDP7100	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-42 普通教室4-4, 5, 6	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-43 普通教室4-7, 8, 9	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-44 普通教室4-10, 11, 12	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-45 少人数教室4-1, 2・図工室	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	7		○
	校	RF	屋上	GHP-51 配膳庫5・多目的室3	ダイキン	G	GXYDP7100	71.0	80.0	15.7	6		○
	校	RF	屋上	GHP-52 多目的室2, 4, 5	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-53 家庭科準備室・家庭科室	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	5		○
	校	RF	屋上	GHP-54 音楽準備室・音楽室	ダイキン	G	GXYDP5600	56.0	63.0	12.4	7		○
花園小	北	1F	北側	GHP-N1 北棟1・2・3F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	北側	GHP-N2 北棟4F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	北側	GHP-N3 北棟1・2F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	7		○
	南	1F	西側	GHP-S1 南棟1・2F 系統	ヤンマー	修の	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	西側	GHP-S2 南棟2F 系統	ヤンマー	修の	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	西側	GHP-S3 南棟3F 系統	ヤンマー	修の	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	西側	GHP-S4 南棟3F 系統	ヤンマー	修の	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	南	1F	西側	GHP-S5 南棟3F 系統	ヤンマー	修の	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
高松第一小中	校	RF	屋上	GHP-1	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	8		○
	校	RF	屋上	GHP-2	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	8		○
	校	RF	屋上	GHP-3	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	8		○
	校	RF	屋上	GHP-4	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	8		○
	校	RF	屋上	GHP-5	ヤンマー	G	YNZP450H1P	45.0	50.0	10.0	4		○
	校	RF	屋上	GHP-6	ヤンマー	G	YNZP355H1P	35.5	40.0	7.9	6		○
	校	RF	屋上	GHP-7	ヤンマー	G	YNZP355H1P	35.5	40.0	7.9	4		○
	校	RF	屋上	GHP-8	ヤンマー	g	YNZP280H1P	28.0	31.5		4		
	校	RF	屋上	GHP-9	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	11		○
	校	RF	屋上	GHP-10	ヤンマー	G	YNZP355H1P	35.5	40.0	7.9	5		○
	校	RF	屋上	GHP-11	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	8		○
	校	RF	屋上	GHP-12	ヤンマー	G	YNZP450H1P	45.0	50.0	10.0	6		○
	校	RF	屋上	GHP-13	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	8		○
	校	RF	屋上	GHP-14	ヤンマー	G	YNZP560H1P	56.0	63.0	12.4	4		○
	校	RF	屋上	GHP-15	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	8		○
	校	RF	屋上	GHP-16	ヤンマー	G	YNZP355H1P	35.5	40.0	7.9	4		○
	校	RF	屋上	GHP-17	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	8		○
	校	RF	屋上	GHP-18	ヤンマー	G	YNZP450H1P	45.0	50.0	10.0	6		○
	校	RF	屋上	GHP-19	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	10		○
	校	RF	屋上	GHP-20	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	8		○
	校	RF	屋上	GHP-21	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	6		○
	校	RF	屋上	GHP-22	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	6		○
	校	RF	屋上	GHP-23	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	6		○
	校	RF	屋上	GHP-24	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	8		○
	校	RF	屋上	GHP-25	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	7		○
	校	RF	屋上	GHP-26	ヤンマー	G	YNZP560H1P	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-27	ヤンマー	G	YNZP560H1P	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-28	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	9		○
	校	RF	屋上	GHP-29	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	5		○
	校	RF	屋上	GHP-30	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	5		○
	校	RF	屋上	GHP-31	ヤンマー	G	YNZP850H1P	85.0	95.0	18.8	4		○
	校	RF	屋上	GHP-32	ヤンマー	G	YNZP450H1P	45.0	50.0	10.0	6		○
	校	RF	屋上	GHP-33	ヤンマー	G	YNZP560H1P	56.0	63.0	12.4	6		○
鶴尾小	北	1F	北側	GHP-N1 北棟1F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	8		○
	北	1F	北側	GHP-N2 北棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	北側	GHP-N3 北棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	北側	GHP-N4 北棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	北	1F	北側	GHP-N5 北棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	北側	GHP-S1 南棟1・2F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	7		○
	南	1F	北側	GHP-S2 南棟家庭科・理科室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	5		○
	南	1F	北側	GHP-S3 南棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	北側	GHP-S4 南棟4F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	南	1F	北側	GHP-S5 南棟4F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
太田小	北	1F	南側	ACP-N11 北棟1F 図工工作室系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	南側	ACP-N21 北棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	南側	ACP-N22 北棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	南側	ACP-N31 北棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	南側	ACP-N32 北棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	南側	ACP-N41 北棟4F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	中	1F	北側	ACP-M21 中棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	5		○
	中	1F	北側	ACP-M22 中棟2F 系統	ヤンマー	g	YNZP280H1NB	28.0	31.5		2		
	中	1F	北側	ACP-M31 中棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	北側	ACP-S11 南棟1F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	北側	ACP-S12 南棟1F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	南	1F	北側	ACP-S21 南棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	5		○
	南	1F	北側	ACP-S22 南棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	南	1F	北側	ACP-S31 南棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	7		○
	南	1F	北側	ACP-S32 南棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
木太小	北	1F	北側	GHP-N1 北棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	北側	GHP-N2 北棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	北側	GHP-N3 北棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	北側	GHP-N4 北棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	北側	GHP-N5 北棟4F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	北側	GHP-N6 北棟4F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	中	1F	東側	GHP-M1 中棟1・2F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	中	1F	東側	GHP-M2 中棟1F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	中	1F	東側	GHP-M3 中棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	中	1F	東側	GHP-M4 中棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	中	1F	東側	GHP-M5 中棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	中	1F	東側	GHP-M6 中棟4F 系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	中	1F	東側	GHP-M7 中棟4F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	北側	GHP-S1 南棟1F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	南	1F	北側	GHP-S2 南棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
古高松小	北	1F	東側	ACP-N12	ヤンマー	g	YRMP180G1NB	18.0	20.0		3		
	北	1F	東側	ACP-N31 北棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	中	1F	北側	ACP-M11 中棟1F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	中	1F	北側	ACP-M12 中棟1F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	中	1F	北側	ACP-M21 中棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	中	1F	北側	ACP-M22 中棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	中	1F	北側	ACP-M31 中棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	中	1F	北側	ACP-M32 中棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	中	1F	北側	ACP-M41 中棟4F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	4		○
	中	1F	北側	ACP-M42 中棟4F 系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	北東側	ACP-S21 南棟1・2F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	北東側	ACP-S22 南棟2F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	北東側	ACP-S31 南棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	南	1F	北東側	ACP-S32 南棟3F 系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
屋島小	北	1F	北側	ACP-N11 北棟1F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	北	1F	北側	ACP-N12 北棟1F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	北側	ACP-N21 北棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	北	1F	北側	ACP-N22 北棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	12.4	5		○
	北	1F	北側	ACP-N31 北棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	10.0	8		○
	北	1F	北側	ACP-N32 北棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	北側	ACP-N41 北棟4F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACP-S11 南棟1F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACP-S12 南棟1F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	5		○
	南	1F	南側	ACP-S21 南棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	5		○
	南	1F	南側	ACP-S22 南棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	5		○
	南	1F	南側	ACP-S31 南棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACP-S32 南棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	8		○
前田小	南	1F	南側	ACM-1	ダイキン	E	RXYP850C	85.0	95.0	17.9	6		○
	南	1F	南側	ACM-2	ダイキン	E	RXYP560C	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACM-3	ダイキン	E	RXYP560C	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACM-4	ダイキン	E	RXYP730C	73.0	82.5	15.4	8		○
	南	1F	南側	ACM-5	ダイキン	E	RXYP730C	73.0	82.5	15.4	8		○
	南	1F	南側	ACM-6	ダイキン	E	RXYP400C	40.0	45.0	8.5	4		○
	北	1F	北側	ACM-7	ダイキン	E	RXYP690C	69.0	77.5	14.4	7		○
川添小	北	1F	南側	ACM-1	ダイキン	E	RXYP690C	69.0	77.5	14.4	7		○
	北	1F	北側	ACM-2	ダイキン	E	RXYP900C	90.0	100.0	19.2	6		○
	中	1F	南側	ACM-3	ダイキン	E	RXYP400C	40.0	45.0	8.5	4		○
	中	1F	南側	ACM-4	ダイキン	E	RXYP560C	56.0	63.0	12.4	6		○
	中	1F	南側	ACM-5	ダイキン	E	RXYP615C	61.5	69.0	12.6	6		○
	中	1F	南側	ACM-6	ダイキン	E	RXYP615C	61.5	69.0	12.6	7		○
	南	1F	南側	ACM-7	ダイキン	E	RXYP400C	40.0	45.0	8.5	4		○
	南	1F	南側	ACM-8	ダイキン	E	RXYP500C	50.0	56.0	10.7	6		○
	南	1F	南側	ACM-9	ダイキン	E	RXYP730C	73.0	82.5	15.4	8		○
	南	1F	南側	ACM-10	ダイキン	E	RXYP800C	80.0	90.0	16.9	8		○
林小	北	1F	東側	ACP-N11 北棟1F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	5		○
	北	1F	東側	ACP-N12 北棟1F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	4		○
	北	1F	北側	ACP-N21 北棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	8		○
	北	1F	東側	ACP-N22 北棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	北	1F	北側	ACP-N31 北棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	北	1F	東側	ACP-N32 北棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	中	1F	南側	ACP-M12 中棟家庭科・図工室系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	4		○
	南	1F	南側	ACP-S11	ヤンマー	g	YNZP280H1NB	28.0	31.5		4		
	南	1F	南側	ACP-S21 南棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	南	1F	南側	ACP-S31 南棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	南	1F	南側	ACP-S41 南棟4F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	南	RF	屋上	GHP-1(増築棟)1・2・3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	南	RF	屋上	GHP-2(増築棟)1・2・3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	南	RF	屋上	GHP-1	ヤンマー	G	YNZP710K1NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	南	RF	屋上	GHP-2	ヤンマー	G	YNZP710K1NB	71.0	80.0	15.7	10		○
	南	RF	屋上	GHP-3	ヤンマー	G	YNZP710K1NB	71.0	80.0	15.7	10		○
	南	RF	屋上	GHP-4	ヤンマー	G	YNZP710K1NB	71.0	80.0	15.7	10		○
三溪小	本	1F	南側	ACM-1	ダイキン	E	RXYP690C	68.0	77.5	14.4	4		○
	本	1F	南側	ACM-2	ダイキン	E	RXYP400C	40.0	45.0	8.5	4		○
	本	1F	南側	ACM-3	ダイキン	E	RXYP450C	45.0	50.0	9.6	4		○
	本	1F	東側	ACM-4	ダイキン	e	RXYP355C	33.5	37.5		2		
	本	1F	東側	ACM-5	ダイキン	e	RXYP355C	33.5	37.5		2		
	西	RF	屋上	MAC-A	東芝	E	MMY-MAP4005H	40.0	45.0	9.0	6		○
	西	RF	屋上	MAC-B	東芝	E	MMY-MAP4005H	40.0	45.0	9.0	6		○
	西	RF	屋上	MAC-C	東芝	E	MMY-MAP4005H	40.0	45.0	9.0	6		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
仏生山小	本	1F	西側	ACM-1 1-4F 特教系統	ダイキン	E	RXYP730C	73.0	82.5	15.4	8		○
	本	1F	南側	ACM-2 1,3F 特教系統	ダイキン	E	RXYP450C	45.0	50.0	9.6	4		○
	本	1F	北側	ACM-3	ダイキン	e	RWYP335C	33.5	37.5		4		
	本	1F	北側	ACM-4 3F 普教系統	ダイキン	E	RXYP400C	40.0	45.0	8.5	4		○
	本	1F	北側	ACM-5 4F 普教系統	ダイキン	E	RXYP400C	40.0	45.0	8.5	4		○
	本	1F	北側	ACM-6 1F 普教系統	ダイキン	E	RXYP560C	56.0	63.0	12.4	6		○
	本	1F	北側	ACM-7 2F 普教系統	ダイキン	E	RXYP560C	56.0	63.0	12.4	6		○
	本	1F	北側	ACM-8 3F 普教系統	ダイキン	E	RXYP560C	56.0	63.0	12.4	6		○
	本	1F	北側	ACM-9 4F 普教系統	ダイキン	E	RXYP560C	56.0	63.0	12.4	6		○
香西小	南	1F	南側	ACM-1	ダイキン	E	RXYP400CE	40.0	45.0	8.5	4		○
	南	1F	南側	ACM-2	ダイキン	E	RXYP400CE	40.0	45.0	8.5	4		○
	南	1F	南側	ACM-3	ダイキン	E	RXYP560CE	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACM-4	ダイキン	E	RXYP560CE	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACM-5	ダイキン	E	RXYP560CE	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACM-6	ダイキン	E	RXYP560CE	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACM-7	ダイキン	E	RXYP560CE	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACM-8	ダイキン	E	RXYP560CE	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACM-9	ダイキン	e	RXYP280CE	28.0	31.5		3		
	南	1F	南側	ACM-10	ダイキン	E	RXYP560CE	56.0	63.0	12.4	4		○
一宮小	北	1F	北側	ACM-1	ダイキン	E	RXYP900C	90.0	100.0	19.2	12		○
	北	1F	東側	ACM-2	ダイキン	E	RXYP500C	50.0	56.0	10.7	6		○
	中	1F	北側	ACM-3	ダイキン	E	RXYP615C	61.5	69.0	12.6	8		○
	中	1F	北側	ACM-4	ダイキン	E	RXYP560C	56.0	63.0	12.4	7		○
	南	1F	南側	ACM-5	ダイキン	E	RXYP500C	50.0	56.0	10.7	4		○
	南	1F	南側	ACM-6	ダイキン	E	RXYP730C	73.0	82.5	15.4	8		○
	南	1F	南側	ACM-7	ダイキン	E	RXYP615C	61.5	69.0	12.6	7		○
	南	1F	南側	ACM-8	ダイキン	E	RXYP560C	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	ACM-9	ダイキン	E	RXYP400C	40.0	45.0	8.5	4		○
多肥小	北	1F	北側	GHP-N1 北棟1F 系統	ダイキン	G	GYPD355AN	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	北側	GHP-N2 北棟3F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	中	1F	北側	GHP-C1 中棟1F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	中	1F	北側	GHP-C2 中棟2F 系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	8		○
	中	1F	北側	GHP-C3 中棟3F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	西	1F	東側	GHP-W1 西棟1・2F 系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	8		○
	西	1F	東側	GHP-W2 西棟3・4F 系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	8		○
	南	1F	南側	GHP-S1 南棟 理科・家庭科室系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	4		○
	南	1F	南側	GHP-S2 南棟1・2・3F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側	GHP-S3 南棟1F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側	GHP-S4 南棟2F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側	GHP-S5 南棟3F 系統	ダイキン	G	GXYDP710AN	71.0	80.0	15.7	6		○
	教	RF	屋上	GHP-1	ダイキン	G	GXYDP710D	71.0	80.0	15.7	8		○
	教	RF	屋上	GHP-2	ダイキン	G	GXYDP850D	85.0	95.0	18.8	10		○
	教	RF	屋上	GHP-3	ダイキン	G	GXYDP850D	85.0	95.0	18.8	10		○
	教	RF	屋上	GHP-41	ダイキン	G	GXYDP560D	56.0	63.0	10.9	11		○
	教	RF	屋上	GHP-42	ダイキン	G	GXYDP450D	45.0	50.0	8.4	-		○
川岡小	校	1F	南側	ACM-1	三菱	E	PUHY-P800SDMG1	80.0	88.0	14.8	8		○
	校	1F	南側	ACM-2	三菱	E	PUHY-P800SDMG1	80.0	88.0	14.8	8		○
	校	1F	南側	ACM-3	三菱	E	PUHY-P450SDMG1	45.0	50.0	8.4	4		○
	校	1F	南側	ACM-4	三菱	E	PUHY-P630SDMG1	63.0	69.0	11.6	6		○
	校	1F	南側	ACM-5	三菱	E	PUHY-P850SDMG1	85.0	95.0	15.8	6		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
円座小	北	1F	西側	ACM-1	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	10.9	6		○
	北	1F	西側	ACM-2	三菱	E	PUHY-P690SDMG1	69.0	76.5	12.7	8		○
	南	1F	北側	ACM-3	三菱	e	PUHY-P400DMG1	40.0	45.0	7.4	4		
	南	1F	北側	ACM-4	三菱	E	PUHY-P450DMG1	45.0	50.0	8.4	5		○
	南	1F	北側	ACM-5	三菱	E	PUHY-P500DMG1	50.0	56.0	9.5	6		○
	南	1F	北側	ACM-6	三菱	E	PUHY-P690SDMG1	69.0	76.5	12.7	8		○
	南	1F	南側	ACM-7	三菱	E	PUHY-P690SDMG1	69.0	76.5	12.7	8		○
	南	1F	南側	ACM-8	三菱	E	PUHY-P690SDMG1	69.0	76.5	12.7	8		○
	南	1F	南側	ACM-9	三菱	e	PUHY-P400DMG1	40.0	45.0	7.4	4		
檀紙小	北	1F	南側	ACP-N1	三菱	e	PUHY-P335DMG1	33.5	37.5	6.3	5		
	北	1F	南側	ACP-N2	三菱	E	PUHY-P450DMG1	45.0	50.0	8.4	4		○
	南	1F	南側	ACP-S1	三菱	e	PUHY-P335DMG1	33.5	37.5	6.3	4		
	南	1F	南側	ACP-S2	三菱	e	PUHY-P335DMG1	33.5	37.5	6.3	4		
	南	1F	南側	ACP-S3	三菱	E	PUHY-P450DMG1	45.0	50.0	8.4	4		○
	南	1F	南側	ACP-S4	三菱	e	PUHY-P335DMG1	33.5	37.5	6.3	4		
	南	1F	南側	ACP-S5	三菱	e	PUHY-P335DMG1	33.5	37.5	6.3	4		
	南	1F	南側	ACP-S6	三菱	E	PUHY-P450DMG1	45.0	50.0	8.4	4		○
	南	1F	南側	ACP-S7	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	10.9	6		○
	南	1F	南側	MA-1	三菱	E	PUHY-P560SCM-E2	56.0	63.0	13.4	8		○
	南	1F	南側	MA-2	三菱	E	PUHY-P500CM-E2	50.0	56.0	12.0	6		○
	南	1F	南側	MA-3	三菱	E	PUHY-P500CM-E2	50.0	56.0	12.0	6		○
弦打小	北	1F	南側	ACP-N2	三菱	e	PUHY-EP160CMG1	16.0	18.0	4.1	2		
	北	1F	南側	ACP-N3	三菱	e	PUHY-P224DMG1	22.4	25.0	4.2	3		
	北	1F	南側	ACP-N4	三菱	e	PUHY-P335DMG1	33.5	37.5	6.3	4		
	北	1F	南側	ACP-N5	三菱	e	PUHY-P400DMG1	40.0	45.0	7.4	4		
	北	1F	南側	ACP-N6	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	10.9	6		○
	南	1F	南側	ACP-S1	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	10.9	6		○
	南	1F	南側	ACP-S2	三菱	e	PUHY-P400DMG1	40.0	45.0	7.4	4		
	南	1F	南側	ACP-S3	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	10.9	6		○
	南	1F	南側	ACP-S4	三菱	e	PUHY-P400DMG1	40.0	45.0	7.4	4		
	南	1F	南側	ACP-S5	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	10.9	6		○
	南	1F	南側	ACP-S6	三菱	e	PUHY-P400DMG1	40.0	45.0	7.4	4		
	南	1F	南側	ACP-S7	三菱	e	PUHY-P400DMG1	40.0	45.0	7.4	4		
	南	1F	南側	ACP-S8	三菱	e	PUHY-P400DMG1	40.0	45.0	7.4	4		
鬼無小	校	1F	北側	ACP-1	三菱	E	PUHY-P500DMG1	50.0	56.0	9.5	6		○
	校	1F	北側	ACP-2	三菱	e	PUHY-P335DMG1	33.5	37.5	6.3	4		
	校	1F	北側	ACP-3	三菱	e	PUHY-P335DMG1	33.5	37.5	6.3	4		
	校	1F	北側	ACP-4	三菱	e	PUHY-P224DMG1	22.4	25.0		2		
	校	1F	北側	ACP-5	三菱	E	PUHY-P500DMG1	50.0	56.0	9.5	6		○
	校	1F	北側	ACP-6	三菱	E	PUHY-P450DMG1	45.0	50.0	8.4	4		○
	校	1F	北側	ACP-7	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	10.9	6		○
	校	1F	北側	ACP-8	三菱	E	PUHY-P630SDMG1	63.0	69.0	11.6	6		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
下笠居小	北	1F	南側	ACP-N1	三菱	e	PUSY-P140MG1-BS	14.0	16.0		2		
	北	1F	南側	ACP-N2	三菱	e	PUHY-P335DMG1-BS	33.5	37.5	6.3	4		
	北	1F	南側	ACP-N3	三菱	e	PUHY-P400DMG1-BS	40.0	45.0	7.4	4		
	北	1F	南側	ACP-N4	三菱	e	PUHY-P400DMG1-BS	40.0	45.0	7.4	4		
	北	1F	南側	ACP-N5	三菱	E	PUHY-P560DMG1-BS	56.0	63.0	10.9	6		○
	南	1F	南側	ACP-S1	三菱	e	PUHY-P335DMG1-BS	33.5	37.5	6.3	4		
	南	1F	南側	ACP-S2	三菱	E	PUHY-P560DMG1-BS	56.0	63.0	10.9	6		○
	南	1F	南側	ACP-S3	三菱	e	PUHY-P400DMG1-BS	40.0	45.0	7.4	4		
	南	1F	南側	ACP-S4	三菱	e	PUHY-P400DMG1-BS	40.0	45.0	7.4	4		
	南	1F	南側	ACP-S5	三菱	e	PUHY-P400DMG1-BS	40.0	45.0	7.4	4		
	南	1F	南側	ACP-S6	三菱	e	PUHY-P400DMG1-BS	40.0	45.0	7.4	4		
男木小	南	1F	東側	BM-1	三菱	E	PUHY-P670SDMG3-BSG	67.0	77.5	12.5	9		○
川島小	北	1F	南側	ACM-1	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	10.9	6		○
	北	1F	南側	ACM-2	三菱	E	PUHY-P630SDMG1	63.0	69.0	11.6	4		○
	南	1F	南側	ACM-3	三菱	E	PUHY-P690SDMG1	69.0	76.5	12.7	8		○
	南	1F	南側	ACM-4	三菱	E	PUHY-P690SDMG1	69.0	76.5	12.7	8		○
	南	1F	南側	ACM-5	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	10.9	6		○
	南	1F	南側	ACM-6	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	10.9	6		○
	南	1F	南側	ACM-7	三菱	e	PUHY-P400DMG1	40.0	45.0	7.4	4		
	南	1F	南側	ACM-8	三菱	E	PUHY-P690SDMG1	69.0	76.5	12.7	8		○
	南	1F	南側	ACM-9	三菱	E	PUHY-P690SDMG1	69.0	76.5	12.7	8		○
十河小	北	1F	南側	ACM-1	日立	E	RAS-AP690DS4	69.0	77.5	15.2	6		○
	北	1F	北側	ACM-2	日立	E	RAS-AP690DS4	69.0	77.5	15.2	5		○
	北	1F	北側	ACM-3	日立	E	RAS-AP690DS4	69.0	77.5	15.2	6		○
	北	1F	北側	ACM-4	日立	E	RAS-AP690DS4	69.0	77.5	15.2	6		○
東植田小				ビルマルなし									
植田小	南	1F	東側	ACM-1	三菱	E	PUHY-P730SDMG1	73.0	81.5	13.7	7		○
	南	1F	東側	ACM-2	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	10.9	5		○
	南	1F	東側	ACM-3	三菱	e	PUHY-P400DMG1	40.0	45.0	7.4	4		
中央小	北	1F	南側	GHP-N1 北棟1・2F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	南側	GHP-N2 北棟2F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	南側	GHP-N3 北棟3F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	南側	GHP-N4 北棟3F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	南側	GHP-N5 北棟4F 系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	北	1F	南側	GHP-N6 北棟4F 系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	GHP-S1 南棟家庭科・理科・図工室	ダイキン	G	GXYDP710AN	71.0	80.0	15.7	6		○
	南	1F	南側	GHP-S2 南棟1・2F 系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	9		○
	南	1F	南側	GHP-S3 南棟2・3F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側	GHP-S4 南棟3F 系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側	GHP-S5 南棟4F 系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南側	GHP-S6 南棟4F 系統	ダイキン	G	GYPD355AN	35.5	40.0	7.9	4		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
太田南小	北	1F	南側	GHP-N1 北棟1・2F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	北	1F	南側	GHP-N2 北棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	北	1F	南側	GHP-N3 北棟4F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	4		○
	中	1F	南側	GHP-C1 中棟1・2F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	5		○
	中	1F	南側	GHP-C2 中棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	中	1F	南側	GHP-C3 中棟4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	南	1F	南側	GHP-S1 南棟1・2・3F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	6		○
	南	1F	南側	GHP-S2 南棟1F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側	GHP-S3 南棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側	GHP-S4 南棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側	GHP-S5 南棟4F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側	GHP-S6 南棟1・2F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	8		○
	南	1F	南側	GHP-S7 南棟3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
木太南小	北	1F	西側	GHP-N1 北棟1・2・3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	8		○
	北	1F	西側	GHP-N2 北棟2・3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	10		○
	北	1F	南側	GHP-N3 北棟1F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	南側	GHP-N4 北棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	南側	GHP-N5 北棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	8		○
	北	1F	南側	GHP-N6 北棟4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	北	1F	南側	GHP-N7 北棟3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	南	1F	東側	GHP-S1 南棟 家庭科・理科・図工	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	9		○
	南	1F	東側	GHP-S2 1・2・3F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
古高松南小	南	1F	南側	EHP-1	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	8		○
	南	1F	南側	EHP-2	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	8		○
	南	1F	南側	EHP-3	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	8		○
	南	1F	南側	EHP-4	三菱	E	PUHY-P690SDMG2	69.0	76.5	12.7	9		○
	北	1F	南側	EHP-5	三菱	E	PUHY-P560DMG2	56.0	63.0	9.9	8		○
	北	1F	南側	EHP-6	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.5	7		○
	北	1F	南側	EHP-7	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	8		○
屋島東小	南	1F	西側	EHP-1	三菱	E	PUHY-P500DMG2-BSG	50.0	56.0	9.4	6		○
	南	1F	西側	EHP-2	三菱	E	PUHY-P630SDMG2-BSG	63.0	69.0	11.0	8		○
	北	1F	北側	EHP-3	三菱	E	PUHY-P560DMG2-BSG	56.0	63.0	10.9	5		○
屋島西小	南	1F	北側	GHP-1 南棟1・2・3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	8		○
	南	1F	北側	GHP-2 南棟1・2・3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	南	1F	北側	GHP-3 南棟3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	南	1F	東側	GHP-4 南棟2・3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	東側	GHP-5 南棟2・3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	北側	GHP-6 北棟1・2・3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	北	1F	北側	GHP-7 北棟1・2・3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	北	1F	北側	GHP-8 北棟2・3F系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
木太北部小	南	1F	南東側	GHP-1 南棟1・2・3・4F	ダイキン	G	GXYDP710BNE	71.0	80.0	15.7	8		○
	南	1F	南東側	GHP-2 南棟1・2・3・4F	ダイキン	G	GXYDP710BNE	71.0	80.0	15.7	8		○
	南	1F	南東側	GHP-3 南棟1・2・3・4F	ダイキン	G	GXYDP710BNE	71.0	80.0	15.7	8		○
	南	1F	南東側	GHP-4	ダイキン	g	GYDP224ANE	22.4	25.0		2		
	北	1F	北側	GHP-5 北棟3・4F系統	ダイキン	G	GXYDP450ANE	45.0	50.0	10.0	5		○
	北	1F	北側	GHP-6 北棟2・3・4F系統	ダイキン	G	GXYDP450ANE	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	北側	GHP-7 北棟1・3・4F系統	ダイキン	G	GXYDP450ANE	45.0	50.0	10.0	5		○
	北	1F	北側	GHP-8 北棟1・2・3・4F系統	ダイキン	G	GXYDP560ANE	56.0	63.0	12.4	7		○
	北	1F	北側	GHP-9 北棟1・2・3・4F系統	ダイキン	G	GXYDP560ANE	56.0	63.0	12.4	7		○
	北	1F	北側	GHP-10 北棟1・3・4F系統	ダイキン	G	GXYDP450ANE	45.0	50.0	10.0	6		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
塩江小 中	校	4F	屋上	MAC1-1	東芝	E	MMY-MAP4504H1	45.0	50.0	10.8	8		○
	校	4F	屋上	MAC1-2	東芝	E	MMY-AP6804H1	68.0	76.5	16.8	7		○
	校	4F	屋上	MAC1-3	東芝	E	MMY-MAP3354H	33.5	37.5	8.4	3		○
	校	4F	屋上	MAC1-4	東芝	E	MMY-MAP4504H1	45.0	50.0	10.8	7		○
	校	4F	屋上	MAC1-5	東芝	E	MMY-AP9004H1	90.0	100.0	21.6	10		○
	校	4F	屋上	MAC1-6	東芝	e		14.0	16.0		4		
	校	4F	屋上	MAC1-7	東芝	E	MMY-AP7304H1	73.0	81.5	17.0	9		○
	校	4F	屋上	MAC2-1	東芝	e		28.0	31.5		4		
	校	4F	屋上	MAC2-2	東芝	E	MMY-AP5604H	56.0	63.0	12.4	8		○
	校	4F	屋上	MAC2-3	東芝	E	MMY-AP5604H	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	4F	屋上	MAC2-4	東芝	E	MMY-AP7304H1	73.0	81.5	17.0	7		○
	校	4F	屋上	MAC2-5	東芝	E	MMY-AP5044H	50.4	56.5	10.8	6		○
	校	4F	屋上	MAC2-6	東芝	E	MMY-MAP4504H1	45.0	50.0	10.8	4		○
	校	4F	屋上	MAC2-7	東芝	E	MMY-AP7304H1	73.0	81.5	17.0	8		○
	校	4F	屋上	MAC3-1	東芝	E	MMY-MAP4504H1	45.0	50.0	10.8	6		○
	校	4F	屋上	MAC3-2	東芝	E	MMY-MAP4504H1	45.0	50.0	10.8	6		○
	校	4F	屋上	MAC3-3	東芝	E	MMY-AP6804H1	68.0	76.5	16.8	8		○
	校	4F	屋上	MAC3-4	東芝	E	MMY-AP9004H1	90.0	100.0	21.6	10		○
牟礼小	中	1F	南側	ACP-M1	日立	e	RAS-AP224DS5	22.4	25.0		2		
	北	1F	東側	ACP-N1	日立	E	RAS-AP400DS5	40.0	45.0	9.2	4		○
	南	1F	北側	ACP-S1	日立	E	RAS-AP615DS5	61.5	69.0	14.0	7		○
	南	1F	北側	ACP-S2	日立	E	RAS-AP500DS5	50.0	56.0	10.8	6		○
	南	1F	北側	ACP-S3	日立	E	RAS-AP730DS5	73.0	81.5	16.4	10		○
	南	1F	北側	ACP-S4	日立	E	RAS-AP560DS5	56.0	63.0	12.0	6		○
	南	1F	北側	ACP-S5	日立	E	RAS-AP615DS5	61.5	69.0	14.0	8		○
牟礼北 小	北	1F	南側	ACP-N1	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	5		○
	北	1F	南側	ACP-N2	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	5		○
	北	1F	南側	ACP-N3	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	6		○
	南	1F	南側	ACP-S1	三菱	E	PUHY-P560DMG2	56.0	63.0	9.9	6		○
	南	1F	南側	ACP-S2	三菱	E	PUHY-P560DMG2	56.0	63.0	9.9	6		○
	南	1F	南側	ACP-S3	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	6		○
	南	1F	南側	ACP-S4	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	6		○
	南	1F	南側	ACP-S5	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	6		○
	南	1F	南側	ACP-S6	三菱	E	PUHY-P560DMG2	56.0	63.0	9.9	8		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
牟礼南小	校	1F	北西側	ACP-1	日立	E	RAS-AP560DS5(E)	56.0	63.0	12.0	6		○
	校	1F	北東側	ACP-2	日立	E	RAS-AP560DS5(E)	56.0	63.0	12.0	6		○
	校	1F	北西側	ACP-3	日立	E	RAS-AP560DS5(E)	56.0	63.0	12.0	6		○
	校	1F	北西側	ACP-4	日立	E	RAS-AP560DS5(E)	56.0	63.0	12.0	6		○
	校	1F	北東側	ACP-5	日立	E	RAS-AP450DS5(E)	45.0	50.0	10.4	4		○
	校	1F	北西側	ACP-6	日立	E	RAS-AP615DS5(E)	61.5	69.0	14.0	7		○
	校	1F	北東側	ACP-7	日立	E	RAS-AP500DS5(E)	50.0	56.0	10.8	5		○
庵治小	北	1F	北側	ACP-N1	日立	e	RAS-AP335DS5(J)	33.5	37.5		4		
	北	1F	北側	ACP-N2	日立	E	RAS-AP560DS5(J)	56.0	63.0	12.0	7		○
	北	1F	北側	ACP-N3	日立	E	RAS-AP730DS5(J)	73.0	81.5	16.4	8		○
	北	1F	北側	ACP-N4	日立	E	RAS-AP450DS5(J)	45.0	50.0	10.4	5		○
	北	1F	北側	ACP-N5	日立	E	RAS-AP560DS5(J)	56.0	63.0	12.0	6		○
	南	1F	南側	ACP-S1	日立	E	RAS-AP400DS5(J)	40.0	45.0	9.2	4		○
	南	1F	南側	ACP-S2	日立	E	RAS-AP560DS5(J)	56.0	63.5	12.0	6		○
	南	1F	南側	ACP-S3	日立	e	RAS-AP280DS5(J)	28.0	31.5		3		
	南	1F	南側	ACP-S4	日立	E	RAS-AP560DS5(J)	56.0	63.5	12.0	6		○
大野小	南	1F	南側	ACP-S5	日立	e	RAS-AP280DS5(J)	28.0	31.5		2		
	北	1F	北側	EHP-N1	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	4		
	北	1F	北側	EHP-N2	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	6		○
	北	1F	北側	EHP-N3	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	4		○
	北	1F	北側	EHP-N4	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	6		○
	南	1F	南側	EHP-SC1	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	6		○
	南	1F	南側	EHP-SC2	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	5		○
	南	1F	南側	EHP-SC3	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	6		○
	南	1F	南側	EHP-SC4	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	6		○
	南	1F	南側	EHP-SC5	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	6		○
浅野小	南	1F	南側	EHP-SC6	三菱	e	PUHY-P335DMG2	33.5	37.5	6.3	4		
	北	1F	北側	EHP-N1	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	6		○
	北	1F	北側	EHP-N2	三菱	e	PUHY-P335DMG2	33.5	37.5	6.3	4		
	北	1F	北側	EHP-N3	三菱	E	PUHY-P560DMG2	56.0	63.0	10.9	6		○
	北	1F	北側	EHP-N4	三菱	E	PUHY-P560DMG2	56.0	63.0	10.9	6		○
	北	1F	北側	EHP-N5	三菱	e	PUHY-P335DMG2	33.5	37.5	6.3	4		
	南	1F	南側	EHP-S1	三菱	E	PUHY-P560DMG2	56.0	63.0	10.9	6		○
	南	1F	南側	EHP-S2	三菱	E	PUHY-P630DMG2	63.0	69.0	11.0	8		○
	南	1F	南側	EHP-S3	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	4		
川東小	南	1F	南側	EHP-S4	三菱	E	PUHY-P630DMG2	63.0	69.0	11.0	8		○
	南	1F	南側	EHP-S5	三菱	E	PUHY-P560DMG2	56.0	63.0	10.9	6		○
	北	1F	北側	EHP-N1	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	6		○
	北	1F	北側	EHP-N2	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	4		○
	北	1F	北側	EHP-N3	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	6		○
	北	1F	北側	EHP-N4	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	6		○
	北	1F	北側	EHP-N5	三菱	e	PUHY-P335DMG2	33.5	37.5	6.3	4		
	中	1F	北側	EHP-C1	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	6		○
	中	1F	北側	EHP-C2	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	6		○
	中	1F	北側	EHP-C3	三菱	e	PUHY-P335DMG2	33.5	37.5	6.3	4		
	中	1F	北側	EHP-C4	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.4	6		○
川東小	中	1F	北側	EHP-C5	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	4		
	管	1F	北側	EHP-K1	三菱	e		8.0	9.0		2		

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
香南小	校	RF	屋上	A-MAC-1F	東芝	e	MMY-MUP2802H	28.0	31.5	7.3	3		
	校	RF	屋上	B-MAC-1F	東芝	E	MMY-MUP3352H	33.5	37.5	9.0	6		○
	校	RF	屋上	C-MAC-1F	東芝	E	MMY-MUP3352H	33.5	37.5	9.0	4		○
	校	RF	屋上	D-MAC-2F	東芝	E	MMY-MUP3352H	33.5	37.5	9.0	5		○
	校	RF	屋上	E-MAC-2F	東芝	E	MMY-MUP5002H	50.0	56.0	15.5	6		○
	校	RF	屋上	F-MAC-2F	東芝	E	MMY-MUP3352H	33.5	37.5	9.0	4		○
	校	RF	屋上	G-MAC-3F	東芝	E	MMY-MUP3352H	33.5	37.5	9.0	4		○
	校	RF	屋上	H-MAC-3F	東芝	E	MMY-MUP5002H	50.0	56.0	15.5	6		○
	校	RF	屋上	I-MAC-3F	東芝	e	MMY-MUP2242H	22.4	25.0	5.0	3		
	校	RF	屋上	J-MAC-4F	東芝	E	MMY-MUP4002H	40.0	45.0	12.0	5		○
	校	RF	屋上	K-MAC-4F	東芝	E	MMY-MUP5002H	50.0	56.0	15.5	6		○
	校	RF	屋上	L-MAC-4F	東芝	E	MMY-MUP5002H	50.0	56.0	15.5	4		○
国分寺北部小				ビルマルなし									
国分寺南部小	北	1F	北側	GHP-1 1・2階北系統	日立	G	HASAP450FS1N	45.0	50.0	10.0	4		○
	中	1F	北側	GHP-2 1階西系統	日立	G	HASAP710FS1N	71.0	80.0	15.7	8		○
	中	1F	北側	GHP-3 2階西系統	日立	G	HASAP710FS1N	71.0	80.0	15.7	8		○
	中	1F	北側	GHP-4 3階西系統	日立	G	HASAP710FS1N	71.0	80.0	15.7	8		○
	中	1F	北側	GHP-5 4階西系統	日立	G	HASAP710FS1N	71.0	80.0	15.7	8		○
	中	1F	東側	GHP-6 1～4階東系統	日立	G	HASAP710FS1N	71.0	80.0	15.7	8		○
	中	1F	南側	GHP-7 3・4階南系統	日立	G	HASAP560FS1N	56.0	63.5	12.4	5		○
	西	3F	屋上	BM-1	三洋	E	SPW-WXP560BN	56.0	63.0	13.1	7		○
	西	3F	屋上	BM-2	三洋	E	SPW-WXP560BN	56.0	63.0	13.1	7		○
	西	3F	屋上	BM-3	三洋	E	SPW-WXP560BN	56.0	63.0	13.1	6		○
	西	3F	屋上	BM-4	三洋	E	SPW-WXP850BN	85.0	95.0	22.5	8		○
	西	3F	屋上	BM-5	三洋	E	SPW-WXP560BN	56.0	63.0	13.1	7		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力 (kW)		圧縮機出力 (kW)	室内機 (台)	定期点検頻度 (専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
桜町中	北	1F	南側	GHP-1	日立	G	HNZP355H1	33.5	40.0	7.9	3		○
	北	1F	南側	GHP-2	日立	G	HNZP450J	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	南側	GHP-3	日立	G	HNZP450J	45.0	50.0	10.0	4		○
	中	1F	西側	GHP-4	日立	G	HNZP710J	71.0	80.0	15.7	8		○
	中	1F	西側	GHP-5	日立	G	HNZP450J	45.0	50.0	10.0	4		○
	中	1F	南側	GHP-6	日立	G	HNZP710J	71.0	80.0	15.7	8		○
	中	1F	南側	GHP-7	日立	G	HNZP710J	71.0	80.0	15.7	8		○
	中	1F	南側	GHP-8	日立	G	HNZP710J	71.0	80.0	15.7	8		○
	中	1F	北側	GHP-9	日立	G	HNZP710J	71.0	80.0	15.7	6		○
	中	1F	北側	GHP-10	日立	G	HNZP560J	56.0	63.0	12.4	4		○
	南	RF	屋上	MA-1	三菱	E	PUHY-P690SCM-E3	69.0	76.5	16.3	8		○
	南	RF	屋上	MA-2	三菱	E	PUHY-P690SCM-E3	69.0	76.5	16.3	10		○
	南	RF	屋上	MA-3	三菱	E	PUHY-P690SCM-E3	69.0	76.5	16.3	9		○
	南	RF	屋上	MA-4	三菱	E	PUHY-P690SCM-E3	69.0	76.5	16.3	9		○
紫雲中	校	RF	屋上	GHP-A	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	8		○
	校	RF	屋上	GHP-B	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	13		○
	校	RF	屋上	GHP-C	ヤンマー	g	YNZP280H1NB	28.0	31.5		6		
	校	RF	屋上	GHP-D	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	8		○
	校	RF	屋上	GHP-E	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	18		○
	校	RF	屋上	GHP-F	ヤンマー	G	YNZP850J-NB	85.0	95.0	18.8	15		○
	校	RF	屋上	GHP-G	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-H	ヤンマー	G	YNZP850J-NB	85.0	95.0	18.8	10		○
	校	RF	屋上	GHP-I	ヤンマー	G	YNZP850J-NB	85.0	95.0	18.8	16		○
	校	RF	屋上	GHP-J	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	15		○
	校	RF	屋上	GHP-K	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-L	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	10		○
	校	RF	屋上	GHP-M	ヤンマー	G	YNZP850J-NB	85.0	95.0	18.8	18		○
	校	RF	屋上	GHP-N	ヤンマー	G	YNZP850J-NB	85.0	95.0	18.8	18		○
	校	RF	屋上	GHP-O	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○
	校	RF	屋上	GHP-P	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	10		○
玉藻中	北	1F	東側	GHP-1 北棟 技術室・第3理科室系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	4		○
	本	1F	南西側	GHP-2 本館（西側）1・2・3F系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	本	1F	南西側	GHP-3 本館（西側）2・3F系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	4		○
	本	1F	南西側	GHP-4 本館（西側）3F系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	4		○
	本	1F	南西側	GHP-5 本館（西側）1・2F系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	本	1F	南東側	GHP-6 本館（東側）2F系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	本	1F	南東側	GHP-7 本館（東側）3F系統	ダイキン	G	GXYDP710AN	71.0	63.0	15.7	8		○
	南	1F	南西側	GHP-8 南棟（西側）1・2F系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南西側	GHP-9 南棟（西側）3F系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南西側	GHP-10 南棟（西側）2・3F系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	4		○
	南	1F	南東側	GHP-11 南棟（東側）1F系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南東側	GHP-12 南棟（東側）2・3F系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	南東側	GHP-13 南棟（東側）3F系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	東側	GHP-14 南棟（東側）調理室系統	ダイキン	G	GYPD355AN	35.5	40.0	7.9	2		○
	南	1F	東側	GHP-15 南棟（東側）理科室・被服室系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	4		○
	南	1F	南側	GHP-16 南棟（西側）4F系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
屋島中	中	1F	西側	GHP-1 中棟 被服室・美術室・第一理科室系統	ダイキン	G	GXUAP710AN	71.0	80.0	15.7	6		○
	中	1F	南側	GHP-2 中棟 1 F 系統	ダイキン	G	GXUAP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	中	1F	南側	GHP-3 中棟2 F 系統	ダイキン	G	GXUAP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	中	1F	南側	GHP-4 中棟3 F 系統	ダイキン	G	GXUAP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	中	1F	南側	GHP-5 中棟4 F 系統	ダイキン	G	GXUAP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	北	RF	屋上	ACP-G1	ヤンマー	G	YMZP710H1P	71.0	80.0	15.7	8		○
	北	RF	屋上	ACP-G2	ヤンマー	G	YMZP560H1P	56.0	63.0	12.4	8		○
	北	RF	屋上	ACP-G4	ヤンマー	G	YMZP560H1P	56.0	63.0	12.4	5		○
	北	RF	屋上	ACP-G5	ヤンマー	G	YMZP355H1P	35.5	40.0	7.9	5		○
	北	RF	屋上	ACP-G6	ヤンマー	G	YMZP560H1P	56.0	63.0	12.4	7		○
	北	RF	屋上	ACP-G7	ヤンマー	g	YMZP280H1P	28.0	31.5	6.2	5		
	北	RF	屋上	ACP-G8	ヤンマー	G	YMZP450H1P	45.0	50.0	10.0	5		○
	北	RF	屋上	ACP-G9	ヤンマー	G	YMZP560H1P	56.0	63.0	12.4	5		○
	北	RF	屋上	ACP-G10	ヤンマー	G	YMZP710H1P	71.0	80.0	15.7	6		○
	北	RF	屋上	ACP-G11	ヤンマー	G	YMZP710H1P	71.0	80.0	15.7	6		○
	北	RF	屋上	ACP-G12	ヤンマー	G	YMZP450H1P	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	RF	屋上	ACP-G13	ヤンマー	G	YMZP560H1P	56.0	63.0	12.4	5		○
	北	RF	屋上	ACP-G14	ヤンマー	G	YMZP710H1P	71.0	80.0	15.7	6		○
	北	RF	屋上	ACP-G15	ヤンマー	G	YMZP710H1P	71.0	80.0	15.7	6		○
	北	RF	屋上	ACP-G16	ヤンマー	g	YMZP280H1P	28.0	31.5	6.2	2		
協和中	東	1F	東側	GHP-1	ダイキン	G	GXYDP710AN	71.0	80.0	15.7	6		○
	東	1F	東側	GHP-2	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	8		○
	北	1F	南側	GHP-3	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	4		○
	北	1F	南側	GHP-4	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	4		○
	北	1F	南側	GHP-5	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	7		○
	北	1F	南側	GHP-6	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	北	1F	南側	GHP-7	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	北側	GHP-8	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	北側	GHP-9	ダイキン	G	GYDP355AN	35.5	40.0	7.9	4		○
	南	1F	北側	GHP-10	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	北側	GHP-11	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	北側	GHP-12	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	4		○
龍雲中	校	RF	屋上	GHP-1 (南棟) 1 F 校長室・職員室系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	4		○
	校	RF	屋上	GHP-3	ヤンマー	g	YNZP280H1NB	28.0	31.5		5		
	校	RF	屋上	GHP-4 1 F 相談室・会議室系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	校	RF	屋上	GHP-5 1 F 特別支援室・用務員室系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	5		○
	校	RF	屋上	GHP-6	ヤンマー	g	YNZP180G1NB	18.0	20.0		2		
	校	RF	屋上	GHP-7 2 F 教室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-8 2 F 教室・多目的教室・理科室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-9 2 F 教室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-10 2 F 教室・多目的教室・理科室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	5		○
	校	RF	屋上	GHP-11 3 F 教室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-12 3 F 教室・多目的教室・理科室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-13 3 F 教室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-14 3 F 教室・多目的教室・パソコン室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	5		○
	校	RF	屋上	GHP-15 4 F 教室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-16 4 F 教室・多目的教室系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	校	RF	屋上	GHP-17 4 F 教室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○
	校	RF	屋上	GHP-18	ヤンマー	g	YNZP280H1NB	28.0	31.5		3		
	校	1F	特教棟南側	GHP-19 1 F 生徒会室・第2美術室系統	ヤンマー	G	YNZP355H1NB	35.5	40.0	7.9	4		○
	校	1F	特教棟南側	GHP-20 1 F 保健室・特別支援室系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	校	1F	特教棟南側	GHP-21 2 F 被服室・家庭科室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	7		○
	校	1F	特教棟南側	GHP-22 1 F 技術室・第1美術室系統	ヤンマー	G	YNZP560J-NB	56.0	63.0	12.4	6		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
勝賀中	北	1F	北側	ACM-1	日立	E	RAS-AP450DS2(E)	45.0	50.0	10.4	6		○
	北	1F	北側	ACM-2	日立	E	RAS-AP560DS2(E)	56.0	63.0	12.0	6		○
	北	1F	北側	EHP-3	日立	E	RAS-AP690DS4(E)	69.0	76.5	15.2	4		○
	南	1F	西側	ACM-4	日立	E	RAS-AP690DS2(E)	69.0	76.5	15.2	6		○
	南	1F	西側	ACM-5	日立	E	RAS-AP690DS2(E)	69.0	76.5	15.2	8		○
	南	1F	西側	ACM-6	日立	E	RAS-AP690DS2(E)	69.0	76.5	15.2	8		○
	南	1F	南側	ACM-7	日立	E	RAS-AP500DS2(E)	50.0	56.0	10.8	6		○
	南	1F	南側	ACM-8	日立	E	RAS-AP400DS2(E)	40.0	45.0	9.2	4		○
	中	RF	屋上	MA-1	三菱	E	PUHY-P560CM-E3-BS	56.0	63.0	12.0	9		○
	中	RF	屋上	MA-2	三菱	E	PUHY-P900CM-E3-BS	90.0	100.0	21.6	12		○
	中	RF	屋上	MA-3	三菱	E	PUHY-P900CM-E3-BS	90.0	100.0	21.6	12		○
	中	RF	屋上	MA-4	三菱	E	PUHY-P900CM-E3-BS	90.0	100.0	21.6	12		○
一宮中	北	1F	南側	ACM-1	パナ	E	CU-P450UX4	45.0	50.0	15.0	5		○
	北	1F	南側	ACM-2	パナ	E	CU-P450UX4	45.0	50.0	15.0	6		○
	北	1F	南側	ACM-3	パナ	E	PA-P560UX4	56.0	63.0	19.2	6		○
	北	1F	南側	ACM-4	パナ	E	CU-P450UX4	45.0	50.0	15.0	6		○
	北	1F	南側	ACM-5	パナ	E	CU-P450UX4	45.0	50.0	15.0	6		○
	北	1F	南側	ACM-6	パナ	E	CU-P400UX4	40.0	45.0	12.5	4		○
	中	1F	南側	ACM-7	パナ	E	PA-P560UX4	56.0	63.0	15.7	7		○
	中	1F	南側	ACM-8	パナ	E	CU-P400UX4	40.0	45.0	12.5	6		○
	南	1F	西側	ACM-9	パナ	E	CU-P400UX4	40.0	45.0	12.5	6		○
	南	1F	西側	ACM-10	パナ	E	CU-P335UX4	33.5	37.5	10.0	5		○
香東中	本	RF	屋上	ACM-11	三菱	E	PUHY-P450DMG7	45.0	45.0	13.6	7		○
	本	RF	屋上	ACM-12	三菱	E	PUHY-P500DMG7	50.0	56.0	15.2	6		○
	本	RF	屋上	ACM-13	三菱	E	PUHY-P335DMG7	33.5	37.5	8.2	4		○
	本	RF	屋上	ACM-14	三菱	e	PUHY-P224DMG7	22.4	25.0	5.2	2		
	本	RF	屋上	ACM-21	三菱	E	PUHY-P670SDMG7	67.0	77.5	16.4	8		○
	本	RF	屋上	ACM-22	三菱	E	PUHY-P670SDMG7	67.0	77.5	16.4	8		○
	本	RF	屋上	ACM-23	三菱	E	PUHY-P335DMG7	33.5	37.5	8.2	3		○
	本	RF	屋上	ACM-31	三菱	E	PUHY-P670DMG7	67.0	77.5	16.4	8		○
	本	RF	屋上	ACM-32	三菱	E	PUHY-P670DMG7	67.0	77.5	16.4	8		○
	本	RF	屋上	ACM-33	三菱	E	PUHY-P400DMG7	40.0	45.0	10.7	4		○
	本	RF	屋上	ACM-41	三菱	E	PUHY-P670DMG7	67.0	77.5	16.4	8		○
	本	RF	屋上	ACM-42	三菱	E	PUHY-P670DMG7	67.0	77.5	16.4	8		○
	本	RF	屋上	ACM-43	三菱	E	PUHY-P400DMG7	40.0	45.0	10.7	4		○
	東	1F	南側	ACM-3	三菱	E	PUHY-P500DMG1	50.0	56.0	9.5	6		○
	東	1F	南側	ACM-4	三菱	E	PUHY-P450DMG1	45.0	50.0	8.1	4		○
	南	1F	西側	ACM-5	三菱	E	PUHY-P500DMG1	50.0	56.0	9.5	5		○
	南	1F	西側	ACM-7	三菱	E	PUHY-P450DMG1	45.0	50.0	8.1	4		○
	特	1F	北側	ACM-11	三菱	E	PUHY-P560DMG1	56.0	63.0	9.9	5		○
下笠居中	校	1F	南側	ACM-1	三菱	E	PUHY-P500DMG1	50.0	56.0	9.5	6		○
	校	1F	南側	ACM-2	三菱	E	PUHY-P630SDMG1	63.0	69.0	11.0	4		○
	校	1F	南側	ACM-3	三菱	e	PUHY-P400DMG1	40.0	45.0	7.4	5		
	校	1F	南側	ACM-4	三菱	E	PUHY-P500DMG1	50.0	56.0	9.5	6		○
	校	1F	南側	ACM-5	三菱	E	PUHY-P630SDMG1	63.0	69.0	11.0	8		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力 (kW)		圧縮機出力 (kW)	室内機 (台)	定期点検頻度 (専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
山田中	校	4F	屋上	ACM-11	三菱	E	PUHY-P630DMG2	63.0	69.0	11.0	8		○
	校	4F	屋上	ACM-12	三菱	E	PUHY-P800SDMG2	80.0	88.0	14.8	10		○
	校	4F	屋上	ACM-13	三菱	E	PUHY-P850SDMG2	85.0	95.0	15.8	9		○
	校	4F	屋上	ACM-14	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	5		
	校	4F	屋上	ACM-21	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.5	6		○
	校	4F	屋上	ACM-22	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.5	6		○
	校	4F	屋上	ACM-23	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	6		○
	校	4F	屋上	ACM-24	三菱	E	PUHY-P800SDMG2	80.0	88.0	14.8	7		○
	校	4F	屋上	ACM-25	三菱	E	PUHY-P730DMG2	73.0	81.5	13.7	5		○
	校	4F	屋上	ACM-31	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.5	6		○
	校	4F	屋上	ACM-32	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.5	6		○
	校	4F	屋上	ACM-33	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	6		○
	校	4F	屋上	ACM-34	三菱	E	PUHY-P560SDMG2	56.0	63.0	10.9	4		○
	校	4F	屋上	ACM-35	三菱	E	PUHY-P560SDMG2	56.0	63.0	10.9	5		○
	校	4F	屋上	ACM-36	三菱	E	PUHY-P500DMG2	50.0	56.0	9.5	4		○
	校	4F	屋上	ACM-41	三菱	E	PUHY-P560SDMG2	56.0	63.0	10.9	6		○
	校	4F	屋上	ACM-42	三菱	E	PUHY-P560SDMG2	56.0	63.0	10.9	6		○
	校	4F	屋上	ACM-43	三菱	E	PUHY-P850SDMG2	85.0	95.0	15.8	7		○
太田中	北	1F	東側	GHP-1 北棟技術室・調理室系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	東側	GHP-2 北棟第1、2理科室系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	東側	GHP-3 北棟第3理科室・被服室・美術室系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	北	1F	東側	GHP-4 北棟特別活動室・相談室系統	ダイキン	G	GYPD355AN	35.5	40.0	7.9	5		○
	南	1F	東側	GHP-5 南棟1・2F系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	8		○
	南	1F	東側	GHP-6 南棟3F系統	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	東側	GHP-7 南棟4F系統	ダイキン	G	GXYDP710AN	71.0	80.0	15.7	6		○
	南	1F	東側	GHP-8 南棟1F系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	東側	GHP-9 南棟2F系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	東側	GHP-10 南棟3F系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	東側	GHP-11 南棟4F系統	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
古高松中	北	1F	西側	GHP-1	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	8		○
	北	1F	南側東	GHP-2	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	7		○
	北	1F	南側東	GHP-3	ダイキン	G	GXYDP710AN	71.0	63.0	15.7	9		○
	南	1F	南側西	GHP-4	ダイキン	G	GXYDP710AN	71.0	63.0	15.7	8		○
	南	1F	南側西	GHP-5	ダイキン	G	GXYDP710AN	71.0	63.0	15.7	8		○
	南	1F	南側西	GHP-6	ダイキン	G	GXYDP710AN	71.0	63.0	15.7	8		○
	南	1F	南側東	GHP-7	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南側東	GHP-8	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	8		○
	南	1F	南側東	GHP-9	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	8		○
	南	1F	南側東	GHP-10	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	8		○

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力 (kW)		圧縮機出力 (kW)	室内機 (台)	定期点検頻度 (専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
木太中	北	1F	西側	GHP-1	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	8		○
	北	1F	西側	GHP-2	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	北	1F	東側	GHP-3	ダイキン	G	GXYDP355AN	35.5	40.0	7.9	5		○
	北	1F	東側	GHP-4	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	5		○
	南	1F	西側	GHP-5	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	西側	GHP-6	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	西側	GHP-7	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	西側	GHP-8	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
	南	1F	東側	GHP-9	ダイキン	G	GXYDP355AN	35.5	40.0	7.9	5		○
	南	1F	東側	GHP-10	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	東側	GHP-11	ダイキン	G	GXYDP450AN	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	東側	GHP-12	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4	6		○
牟礼中	北	1F	南側	ACP-N1	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	8		○
	北	1F	南側	ACP-N2	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	4		○
	北	1F	南側	ACP-N3	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	6		○
	北	1F	南側	ACP-N4	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	4		
	北	1F	南側	ACP-N5	三菱	E	PUHY-P500DMG1	50.0	56.0	9.5	4		○
	北	1F	南側	ACP-N6	三菱	e	PUHY-P280DMG2	28.0	31.5	5.1	3		
	昇	1F	東側	ACP-S1	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	7		○
	昇	1F	東側	ACP-S2	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	7		○
	昇	1F	東側	ACP-M1	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	8		○
	北	1F	南側	ACP-M2	三菱	E	PUHY-P500DMG1	50.0	56.0	9.5	4		○
	北	1F	南側	ACP-M3	三菱	E	PUHY-P500DMG1	50.0	56.0	9.5	6		○
	北	1F	南側	ACP-M4	三菱	E	PUHY-P730SDMG2	73.0	81.5	13.3	6		○
	北	1F	南側	ACP-M5	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	4		
	北	1F	南側	ACP-M6	三菱	E	PUHY-P690SDMG1	69.0	76.5	12.7	8		○
	技	1F	北側	ACP-E	三菱	e	PUHY-P335DMG2	33.5	37.5	5.9	3		
庵治中	北	1F	北側	ACP-N1	日立	E	RAS-AP450DS5 (J)	45.0	50.0	10.4	6		○
	北	1F	北側	ACP-N2	日立	E	RAS-AP400DS5 (J)	40.0	45.0	9.2	3		○
	北	1F	北側	ACP-N3	日立	E	RAS-AP730DS5 (J)	73.0	81.5	16.4	8		○
	北	1F	北側	ACP-N4	日立	E	RAS-AP500DS5 (J)	50.0	56.0	10.8	4		○
	北	1F	北側	ACP-N5	日立	E	RAS-AP560DS5 (J)	56.0	63.0	12.0	6		○
	南	1F	南側	ACP-S1	日立	e	RAS-AP335DS5 (J)	33.5	37.5		5		
	南	1F	南側	ACP-S2	日立	E	RAS-AP560DS5 (J)	56.0	63.0	12.0	6		○
	南	1F	南側	ACP-S3	日立	E	RAS-AP560DS5 (J)	56.0	63.0	12.0	5		○
	南	1F	南側	ACP-S4	日立	e	RAS-AP335DS5 (J)	33.5	37.5		2		
	南	1F	南側	ACP-S5	日立	e	RAS-AP280DS5 (J)	28.0	31.5		4		

学校名	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力(kW)		圧縮機出力(kW)	室内機(台)	定期点検頻度(専門)	
	棟	階						冷	暖			なし	3年
香川第一中	棟北	1F	北側	EHP-N1	三菱	E	PUHY-P560DMG2	56.0	63.0	9.9	6		○
	北	1F	北側	EHP-N2	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	5		
	北	1F	北側	EHP-N3	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	4		
	北	1F	北側	EHP-N4	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	4		
	北	1F	北側	EHP-N5	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	6		○
	北	1F	北側	EHP-N6	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	4		
	中	1F	北側	EHP-C1	三菱	e	PUHY-P335DMG2	33.5	37.5	5.9	4		
	中	1F	北側	EHP-C2	三菱	e	PUHY-P335DMG2	33.5	37.5	5.9	4		
	中	1F	北側	EHP-C3	三菱	e	PUHY-P335DMG2	33.5	37.5	5.9	4		
	西	1F	東側	EHP-W1	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	4		
	西	1F	東側	EHP-W2	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	4		○
	西	1F	東側	EHP-W3	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	4		○
	南	1F	東側	EHP-S1	三菱	e	PUHY-P400DMG2	40.0	45.0	7.4	4		
	南	1F	東側	EHP-S2	三菱	E	PUHY-P560DMG2	56.0	63.0	9.9	6		○
	南	1F	東側	EHP-S3	三菱	E	PUHY-P450DMG2	45.0	50.0	8.1	4		○
	南	1F	東側	EHP-S4	三菱	e	PUHY-P280DMG2	28.0	31.5	5.1	4		
	南	1F	東側	EHP-S5	三菱	E	PUHY-P630SDMG2	63.0	69.0	11.0	6		○
香南中	南	1F	東側	EHP-S6	三菱	E	PUHY-P560DMG2	56.0	63.0	9.9	6		○
	校	1F	西側	ACM-1	ダイキン	E	RXYP1250CA	125.0	140.0	26.4	15		○
	校	1F	南側	ACM-2	ダイキン	E	RXYP560CA	56.0	63.0	12.4	7		○
	校	1F	南側	ACM-3	ダイキン	E	RXYP690CA	69.0	77.5	14.4	8		○
	校	1F	北側	ACM-4	ダイキン	E	RXYP450CA	45.0	50.0	9.6	4		○
	校	1F	北側	ACM-5	ダイキン	E	RXYP690CA	69.0	77.5	14.4	7		○
	技	1F	北側	ACM-6	ダイキン	E	RXYP450CA	45.0	50.0	9.6	3		○
	体	RF	屋上	ACP-1	三菱	E	PUHY-P630M-E	63.0	67.0	14.6	4		○
	体	RF	屋上	ACP-2	三菱	E	PUHY-P500M-E	50.0	56.0	12.1	5		○
	体	RF	屋上	ACP-3	三菱	e	PUHY-P280M-E	28.0	31.5	6.7	2		
	体	RF	屋上	ACP-4	三菱	E	PUHY-P355M-E	35.5	40.0	8.6	3		○
	体	RF	屋上	ACP-4	三菱	E	PUHY-P355M-E	35.5	40.0	8.6	3		○
国分寺中	北	1F	西側	GHP-1 北棟1・2F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	7		○
	中	1F	北側	GHP-2 中棟1F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	10		○
	中	1F	北側	GHP-3 中棟2F系統	ヤンマー	G	YNZP850J-NB	85.0	95.0	18.8	9		○
	中	1F	北側	GHP-4 中棟3F系統	ヤンマー	G	YNZP850J-NB	85.0	95.0	18.8	12		○
	中	1F	西側	GHP-5 中棟1・2・3F系統	ヤンマー	G	YNZP450J-NB	45.0	50.0	10.0	6		○
	南	1F	南東側	GHP-6 南棟1・2F系統	ヤンマー	G	YNZP850J-NB	85.0	95.0	18.8	10		○
	南	1F	南東側	GHP-7 南棟2・3・4F系統	ヤンマー	G	YNZP850J-NB	85.0	95.0	18.8	10		○
	南	1F	南西側	GHP-8 南棟1・2・3F系統	ヤンマー	G	YNZP850J-NB	85.0	95.0	18.8	10		○
	南	1F	南西側	GHP-9 南棟4F系統	ヤンマー	G	YNZP710J-NB	71.0	80.0	15.7	8		○

学校跡施設	設置場所			系統名	メーカー	種別	機種名	能力 (kW)		圧縮機出力 (kW)	定期点検頻度 (専門)	
	棟	階						冷	暖		なし	3年
鶴尾中学校跡施設	南	1F	南側	GHP-1	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4		○
	南	1F	南側	GHP-2	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4		○
	南	1F	南側	GHP-3	ダイキン	G	GXYDP710AN	71.0	80.0	15.7		○
	南	1F	南側	GHP-4	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4		○
	南	1F	南側	GHP-5	ダイキン	G	GXYDP560AN	56.0	63.0	12.4		○