


# 橋梁修繕の事例（平成 25 年度）

橋梁名 : 高橋（たかばし）  
市道名 : 屋島線、高橋線  
橋長 : 47.9m  
建設年 : 昭和 43 年  
有効幅員 : 4.0m （修繕に併せて 5.0m に拡幅）

【位置図】



【修繕前】



【施工後】



# たかばし 修繕状況（高橋）

橋脚や桁の鉄筋が錆び、コンクリートが剥落していたため、防錆処理を行い、コンクリートを打ち直しました。

## 橋脚部



修繕前



河床掘削状況



修繕完了

## 床板部



修繕前



断面修復状況



修繕完了