

令和3年度 終末処理場の水質検査結果（年間平均値）

処理場名		水素イオン 濃 度 <pH>	生物化学的 酸素要求量 <BOD> (mg/L)	化 学 的 酸素要求量 <COD> (mg/L)	浮遊物質量 <SS> (mg/L)	窒素含有量 (mg/L)	磷含有量 (mg/L)
東部下水 処理場	流入水	7.3	160	71	94	28	2.8
	放流水	7.7	1.8	10	3	21	0.82
牟礼浄化苑	流入水	7.5	240	140	160	38	4.8
	第1放流水	7.2	2.4	9.5	2	8.3	0.89
	第2放流水	7.4	2.9	8.7	1	8.4	1.2
庵治浄化 センター	流入水	7.3	210	110	140	34	3.1
	放流水	7.4	1.4	6.3	1	1.7	1.6
香東川浄化 センター	流入水（合流）	7.6	130	64	86	27	2.7
	流入水（分流）	7.4	300	180	310	45	4.9
	放流水	7.2	3.5	10	2	7.9	0.68
放流水の 基準		5.8以上 8.6以下	15以下	20以下	40以下	60以下	8以下