

令和5年度 終末処理場の水質検査結果（年間平均値）

処理場名		水素イオン 濃 度 <pH>	生物化学的 酸素要求量 <BOD> (mg/L)	化 学 的 酸素要求量 <COD> (mg/L)	浮遊物質量 <SS> (mg/L)	窒素含有量 (mg/L)	磷含有量 (mg/L)
東部下水 処理場	流入水	7.1	170	87	180	29	3.0
	放流水	7.4	1.4	10	3	23	0.55
牟礼浄化苑	流入水	7.5	220	130	160	41	4.7
	第1放流水	7.3	2.4	8.7	3	9.1	0.42
	第2放流水	7.4	2.3	8.6	1	9.1	0.55
庵治浄化 センター	流入水	7.3	200	110	170	38	3.6
	放流水	7.4	0.9	6.4	1	2.6	1.2
香東川浄化 センター	流入水（合流）	7.4	110	62	88	28	2.6
	流入水（分流）	7.4	170	110	170	36	3.5
	放流水	7.1	2.8	9.0	2	8.5	0.78
放流水の 基準		5.8以上 8.6以下	15以下	20以下	40以下	60以下	8以下