

屋嶋城跡城門遺構および城壁復元に伴う補強および計測関係



①排水補強パイプ施工状況（城壁側）



②角石（新補石材）引っ張り状況



③歪み計設置状況



④計測器



⑤計測状況



⑥計測鉤（新補石材用）



⑦計測板（旧石材用）

屋嶋城跡

【第4回古代山城サミット高松大会関連事業】

屋嶋城跡城門遺構整備事業（第3回）現地見学会




瀬戸内国際芸術祭2013

屋島会場作品解説会

作品 レアンドロ・エルリッヒ「美しく捨てられて」

日時 平成25年5月25日 9時から正午

主催 高松市



城門および城壁復元整備完成イメージ

屋嶋城跡城門南側城壁の修復工事の様相

平成19年度から実施してきた屋嶋城跡城門遺構整備事業はあしかけ6年で城門南側の城壁の修復を終えました。工事が本格的化した20年度以降、転石の回収（平成20年）城壁の解体（平成21～22年）、城壁の試験的施工（平成22年）、城壁の積直し（平成23～24年）を経て、全長35m、高さ6mにおよぶ城壁が往時の姿を取り戻しました。



①石積みへの番付けと墨打ち状況



②解体前の状況



③石積みの解体状況



④石の型取り状況



⑤城壁の試験施工



⑥新石加工状況



⑦丁張り（石積みの勾配）設置状況



⑧石積み状況



⑨飼石等施工状況



⑩築石背面盛土施工状況



⑪旧盛土への酸化マグネシウムの添加



⑫土の含水比等の確認



⑬盛土の撒きだし



⑭背面列石施工状況



⑮盛土の転圧作業



⑯吸出し防止層転圧状況