

高松城天守台的发掘调查



■出土的掘立柱（指不采用基石，柱子直接深埋土中的一种建造方式。）



■天守台地下一层



■发掘调查现场

高松城天守台的石墙因老化严重受损。2006年至2012年，实施了当时日本全国最大规模的石墙拆除和修复工程。

拆除和修复的挖掘研究表明，天守台的地下1层几乎保持着完整的形态，基石呈"田"字形配置及使用掘立柱技术等，获取到之前完全不为人知、最接近天守结构的信息。