

高松城天守台的發掘調查



■出土的掘立柱（指不採用基石，柱子直接深埋土中的一種建造方式。）



■天守台地下一層



■發掘調查現場

高松城天守台的石牆因老化而嚴重受損。2006年至2012年，實施了當時日本全國最大規模的石牆拆除和修復工程。

拆除和修復的挖掘研究表明，天守台的地下1層幾乎保持著完整的形態，基石呈"田"字形配置及使用掘立柱技術等，獲取到之前完全不為人知、最接近天守結構的信息。