

## 定期合同点検実施結果(屋島西小学校区)

日 時:令和5年6月27日(火) 午前10時 ~ 午後0時

参加者:学校1、コミュニティ協議会1、交通安全母の会1、道路管理者(県1市2)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1、子育て支援課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担 当 部 署	対 策・改 善 計 画
1	屋島西町2308番地5付近 屋島中央公園北側	市道のアスファルト舗装が陥没している。	陥没路面の修繕要望	市道路管理課	○陥没路面については修繕済み。 ○要望場所周辺のガス管理設工事復旧部分について、損傷が大きい部分から順次、来年度以降修繕する。
2	屋島西町2302番地15 DEAR屋島店前 交差点	県道と市道が交わる交差点であるが、横断歩道の無い場所を児童が横断している。	横断歩道の設置要望	高松北警察署	○横断歩道の新設については、直近に定周期式信号があるため不可。 ○指定場所一時停止の交通規制路面標示を強調表示に変更する。
3	屋島西町2473番地6 工場跡地	歩道横に設置されているブロック塀に亀裂が入っていて危険である。	危険なブロック塀の改善要望	市くらし安全安心課	○管理者を調査し、改善を求める。
4	屋島西町2497番地8 景山公園北西 交差点	市道が交わる交差点で、児童が横断歩道の無い場所を横断している。	横断歩道の設置要望	高松北警察署 市道路管理課	○交差点マーク(十字)を新設する。