

臨時合同点検実施結果(多肥小学校区)

日時:平成27年5月11日(月)午後2~4時30分

参加者:学校1、コミュニティ協議会2、道路管理者(市3)、警察1、市くらし安全安心課1

	場 所	交 通 環 境	要 望 点	担 当 部 署	対 策 ・ 改 善 計 画
1	① 多肥上町308番地から多肥上町 1698番地までの間の市道 (約1,300m) (順路 ①)	同路線は、多肥小学校の通学路であり登 下校時には児童が多く通行するうえに、付 近には多肥保育所及び多肥幼稚園があ る。同路線は狭隘道路であり、また複雑な 交差点が点在しているため、児童等子供 の安全確保のための対策が必要である。	道路路線の速度抑制対策 交差点の安全対策	高松南警察署 市道路管理課	○ 「速度落とせ」の道路警戒 標示の設置 ○ 外側線の 신설及び塗り直し ○ 交差点マーク「+」及び「T」 の交差点警戒標示の設置
2	② 多肥上町797番地1から多肥上 町677番地16までの市道 (約350m) (順路 ②)	同路線は、多肥小学校の通学路であり登 下校時には児童が多く通行する。同路線 は狭隘道路であり、また複雑な交差点が 点在しているため、児童等子供の安全確 保のための対策が必要である。	カラー舗装し、通学路であるとな り、交差点であることの注意 を促す表示をしてほしい。	高松北署 市道路管理課	○ 「速度落とせ」の道路警戒 標示の設置 ○ 外側線の 신설及び塗り直し ○ 交差点マーク「+」及び「T」 の交差点警戒標示の設置