

# 定期合同点検実施結果(古高松南小学校区)

日 時:令和2年11月24日(火) 午前10時 ~ 12時

参加者:学校1、PTA2、自治会1、交通安全母の会1、道路管理者(県1、市2)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	新田町甲866-4付近 新田 街道沿い	歩道が狭く、交通量が非常に多い。すぐそばを車が通り、側溝にふたがされている所とそうでない所があり危険である。	歩道の整備 側溝のふたをつける 横断歩道の設置	高松土木事務所 高松北警察署	○道路の幅が困難なため歩道の設置はできない。 ○側溝は地権者や用水管理者等の了承が得られ、予算措置が出来れば順次蓋掛けを実施。 ○横断歩道は、滞留場所の確保及び見通しが悪く横断歩道上の安全確保等が困難であるため設置できない。
2	新田町甲2723付近	通学路として多くの児童や保護者が利用している。道幅が狭く用水路に落ちそうになることがある。	ガードレールの設置	市道路管理課	○市道ではないためガードレールの設置はできない。
3	新川南橋西側	春日町方面から登校する児童が多く利用する。通勤する車が多く通行し、横断歩道を渡るのが危険である。渡った後の路側帯が狭いので、危険。	注意喚起できるような標識等が欲しい。	市道路管理課	○車両が左端を通りすぎないように、橋梁部横の歩行者用通路出入り部分にポールコーンを設置する。