

定期合同点検実施結果(十河小学校区)

日 時:令和2年10月23日(金) 午前10時 ~ 12時

参加者:学校2、PTA3、連合自治会長1、コミュニティ協議会等2、交通安全母の会1、道路管理者(県1、市2)、警察2、市くらし安全安心課1、市教育委員会1、健全育成センター2、

| 番号 | 場 所 | 交 通 環 境 | 要 望 点 (問 題 点) | 担 当 部 署 | 対 策・改 善 計 画 |
|----|------------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 亀田南町156-2 ツインヘア前 | 見通しが悪い | 横断歩道の設置 | 高松東警察署 高松土木事務所 | ○横断歩道は、滞留場所の確保が困難なため設置不可。 ○クロスマーク等の道路標示で交差点があることを周知する。 ○一時停止規制柱に「自転車も止まれ」の補助標識を取付け注意喚起をする。 |
| 2 | 十川西町65-1付近 | 用水路が深く、危険 | ガードレールや側溝のふたの設置 | 市道路管理課 | ○転落防止柵のガードパイプを順次設置していく。 |
| 3 | 小村町295-3付近 | 用水路が深く、危険 | ガードレールや側溝のふたの設置 | 市道路管理課 | ○転落防止柵のガードパイプを順次設置するが、上記2を優先に設置。 ○外側線の塗り直し |