定期合同点検実施結果(大野小学校)

日時:平成27年6月22日(月)午後2時~

参加者:学校2 、PTA2 、交母1 、コミュニティ協議会2 道路管理者(県3、市2)、警察1 、市くらし安全安心課1、 市教育委員会1

	場所	交 通 環 境	要 望 点	担当部署	対策・改善計画
1	① 香川町大野1343-1 天道前交差点 (順路 ①)	交差点南東側の車道と歩道の区別がわか りにくく、児童が車道上で信号待ちをし ている。	車道と歩道の区別が はっきりするような塗 装や表示の設置	高松土木事務所	○ 外側線の巻きつけ ○ 歩道縁石に延長 ○ 縁石先に「歩行者注意」のポスト コーンを設置
2	② 香川町大野1362-2 スタジオリッチ香川町店 交差点香川用水西側 (順路 ②)	街灯がなく、また児童が用水に転落しないか心配である。	街灯の設置 転落防止柵の設置	高松土木事務所	○ 街灯については防犯灯設置をコミニティを通じて要望 ○ 西側及び南側用水路に防止柵を設置
3	③ 香川町大野1804-1谷本方 東側農道 (順路 ③)	用水路が深く、柵もないので足を踏み外すと 落ちてあがれない。	柵の設置 注意喚起の看板	土地改良区	○ 通行が想定されていないことから 対応不可
4	④ 香川町大野1932松野方 北東交差点 (順路 ④)	一旦停止せず自転車や車が走っており危 険	標示の塗り直しと注意 喚起の標識の新設	高松南警察署 市道路管理課	○ 一時停止規制の道路標示の塗り直し ○ 規制標識を見えにくくしている樹木の 剪定(7/29剪定を確認済み) ○ カーブミラーの角度の修正
5	⑤ 香川町大野1074-1 ローソン大野店付近 (順路 ⑤)	歩道が狭く、子どもの身体すれすれのところ を車がかなりのスピードで通っている。	歩道の拡幅	高松西警察署 市道路管理課	○ 舗装の拡幅は不可 ○ 外側線の引き直し ○ 押しボタン式信号機のボタン位置 の修正
6	⑥ 香川町大野1019-2岡内方 北東交差点(五叉路) (順路 ⑥)	空き地に柿の木があり見通しが悪い。 車が一旦停止せずに通行する。	柿の木を切ってほしい。 横断歩道や押しボタン 信号の設置	高松南警察署 市道路管理課	○ 柿の木の伐採は民有地であることから不可 (道路まで出ていない。) ○ 横断歩道及び押しボタン式信号機の設置は不可 ○ 複雑な五叉路を外側線の設置等でシンプル及び コンパクト化
7	⑦ 香川町大野1068-1中村方 北東交差点 (順路 ⑦)	電柱とブロックで特に南から来る車が見えに くい。	カーブミラーの調整と増設	高松南警察署 市道路管理課	○ 一時停止規制は標識が設置できないことから不可 ○ 横断歩道の移設の検討 ○ 交差点警戒標示の設置検討