

定期合同点検実施結果(男木小学校区)

日 時:平成30年6月19日(火) 午後1時 ~ 3時

参加者:学校1、交通安全母の会1、コミュニティ協議会1、道路管理者(市3)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	男木町36番地	道路に面した空き家の壁が道路側に傾いてきている。	修繕等	くらし安全安心課	○関係者に対応を申入れ中
2	男木町40番地付近	道路幅員が狭く、交差点での出会い頭事故が心配される。	建築物ができたため、既存のカーブミラーが見えにくい。	市道路管理課	○設置位置の変更で対応予定