

定期合同点検実施結果(庵治小学校区)

日 時:令和6年6月19日(水) 午後2時 ～ 午後4時

参加者:学校2、PTA1、道路管理者(県1、市2)、警察2、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	庵治町767-3先交差点	見通しが悪い交差点であるが、信号機や停止線がないため、自動車が速度を落さない。	・自動車向けの注意喚起表示等の設置。 ・ゾーン30を徹底的に守る方策	高松北警察署	○交通取締りの実施
2	庵治町886-3先 庵治コミュニティセンター前交差点	東西方向の横断歩道がなく、児童がいても止まらない車が多い。 交差点北側道路の停止線が直前すぎるため、横断しようとする児童に気づけない。	・東西方向の横断歩道の設置 ・北側停止線の引き直し ・消えかけた停止線や横断歩道の塗りなおし	高松北警察署 市道路管理課	○一時停止標示の位置見直し ○停止指導線の新設
3	庵治町866-4先 庵治小学校北西交差点	児童登校時の車の通行量が多く、横断歩道で待っていても止まらない車が多い。交差点を南進する際、左右の見通しが悪い上「停止線」で停止しないため、西から東に横断する児童と接触する危険性が大きい。	・信号設置(押ボタン式) ・停止線前に注意喚起表示を追加	高松北警察署	○交通立哨及び交通取締りの実施
4	庵治町864-4先	道幅が非常に狭く、通行車が歩行者の直近を通過するのに速度を落とさない。 車両通行禁止規制を守れていない。	・定期的な取り締まりを行うとともに、通行証等で通行可能な車両を明確にする。 ・歩行者が通行する部分の確保	高松北警察署	○交通取締りの実施
5	庵治町959先	道幅が非常に狭く、通行車が歩行者の直近を通過するのに速度を落とさない。 車両通行禁止規制を守れていない。	・定期的な取り締まりを行うとともに、通行証等で通行可能な車両を明確にする。 ・歩行者が通行する部分の確保	高松北警察署	○交通取締りの実施
6	庵治町967先交差点	複雑な交差点であり、歩行者がいても止まらない車が多い。左折する車両が横断歩道手前の待機場所付近を曲がってくる。	・停止線の塗りなおし ・停止線前に注意喚起表示を追加 ・横断歩道の待機場所の確保	高松北警察署 市道路管理課	○標識の角度調整の実施 ○外側線の新設
7	庵治町1268先交差点	複雑な交差点で、見通しも悪く、歩行者がいても止まらない車が多い。	・停止線の塗りなおし ・停止線前に注意喚起表示を追加	高松北警察署 市道路管理課	○一時停止標示の更新 ○カーブミラーの鏡面更新
8	庵治町813-4 庵治小学校北東交差点	一時停止の停止線はあるが、交差点直前すぎるので、横断しようとする児童に気づけない。	・横断歩道の設置	高松北警察署	○一時停止標示の更新
9	庵治町1861-1先交差点	一日中ダンプカーの通行量が多く、速度が速いまま横断歩道前に児童がいても止まらない。	・停止線の塗りなおし ・停止線前に注意喚起表示を追加 ・信号設置(押ボタン式)	高松北警察署 市道路管理課	○一時停止標示の更新 ○交差点外側線の復旧
10	庵治町619-25 庵治新開交差点	交差点西側の停止線が離れているので、自動車がきちんと止まってくれない。 交差点西側の横断歩道の待機場所が狭く、左折車両と接触しそうになる。 交差点東側の横断歩道は、待機場所が無く、進行する車と歩行者が接触しそうになる。	・横断歩道手前に停止線追加 ・歩行者の待機場所の確保	高松土木事務所 庵治小学校	○ポールコーンの新設 ○児童に対する交通安全啓発