

定期合同点検実施結果(仏生山小学校)

日 時: 令和6年6月27日(木) 午前10時 ~ 午後0時20分

参加者: 学校2、道路管理者(県1、市2)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	仏生山町2461先	カーブで減速せずスピードを出したまま走っている車が多い。 道幅も狭く危険である。	危険周知用の黄色いペンキの塗り直し	高松南警察署	○速度標示及び横断歩道標示の更新
2	仏生山町2488-3先	狭い道幅で通行量が多い。西から通りに出る車が見にくい、横断歩道上で一時停止する車が多く、歩行者の妨げになっている。	カーブミラーの増設	高松南警察署	○一時停止及び横断歩道標示の更新
3	仏生山町甲2540先	車が多く、スピードも出ている。	横断歩道の設置	高松土木事務所 市道路管理課 仏生山小学校	○クロスマークの更新 ○カーブミラー鏡面の更新 ○児童に対する交通安全啓発
4	仏生山町甲3210-26先	カーブ中の横断者が、運転手から見えにくく、危ない。	横断歩道の設置	高松土木事務所	○中央線及び外側線の更新
5	仏生山町甲750-2先	通行量が多く、道を渡る児童が危険である。	横断歩道の設置	高松南警察署	○横断歩道設置済み、標示の更新
6	仏生山町甲463先	道が細く、通行量が多い。	信号機の設置	高松南警察署	○横断歩道標示の更新
7	仏生山町甲2371先	子供が飛び出して事故に遭いそうになる。	交差点の北東、南東に一旦停止の線を設置	市道路管理課	○注意喚起標示の新設
8	仏生山町甲2587先	南からスピードを出して突っ込んでくる車が多く、見えづらい。	徐行運転の表示	高松土木事務所	○外側線の更新
	仏生山町甲1791-3先	通行量が多く、道を渡る児童が危険である。	横断歩道の設置		横断歩道設置済み 対策なしのため、リスト外とします