

定期合同点検実施結果(川添小学校区)

日 時:令和6年6月17日(月) 午前10時 ～ 午後0時

参加者:学校2、PTA1、コミュニティ協議会1、連合自治会1、道路管理者(県1、市2)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	東山崎町643先 川添小学校正門前	横断歩道が消えかかっている。車で走った時にとても見えにくかった。急いでいる車は学校の門の前という意識はなく飛ばしてきている。	横断歩道の塗り直し 横断歩道手前へのカラー塗装の新設	高松東警察署 市道路管理課	○横断歩道の塗り直しを実施する。
2	東山崎町193-2先 川添小学校南西交差点	学校西の道路から長尾街道に出る交差点が自動車から見えにくく交通量も多い。	カーブミラーの新設	高松東警察署 市道路管理課	○一時停止標示の更新 ○カーブミラーの角度調整の実施
3	東山崎町196-1先交差点	見通しが悪く道が狭いののに車が止まらず走行している。	登下校時などに、交通指導取り締まりをして、徐行や停止を促してほしい。	市道路管理課	カーブミラー鏡面の更新
4	東山崎町171-2西方道路	歩道が狭くて低学年の子が白線からはみ出しやすく危ない。 道路が傷んでいる箇所がある。(雨の日に、車が水をはねる)	路側帯の幅を広くしてほしい。 道路の再舗装(通学路、横断注意、などの標示の追加)	市道路管理課	路側線の更新
5	東山崎町176-1先交差点	陸橋から西に進んだ交差点が、見通しが悪い上に、抜け道として車が止まらず進んでいる。カーブミラーも電柱があり確認しづらい。	交通安全につながる標識もしくは道路標示、カーブミラーの調整(低く、よく見えるように)をしてほしい。	高松東警察署 市道路管理課	○一時停止標示の更新 ○道路舗装の修繕
6	東山崎町325先交差点 水神様付近交差点	横断歩道があるが白線が消えかかっており、車が減速せず通過して危険。壁があり、歩行者(特に低学年児童)が車から見えない。	カラー塗装などで、歩行者への注意喚起をしてほしい。	高松東警察署 道路管理課 川添小学校	○交通取締りの実施 ○道路舗装の修繕 ○児童に対する交通安全啓発
7	東山崎町291-1先 水田西交差点南方	陸橋を降りたところの見通しが悪い。	見通しをよくしてほしい。 速度制限を設けるなど対策をしてほしい。	川添小学校	○児童に対する交通安全啓発
8	東山崎町380-7先交差点	カーブミラーや横断歩道があるものの、子どもたちが渡っているにもかかわらず朝の登校時、車が止まらないことが多い。道路も下校時、車がスピードを出して通っている。	パトロールをしてほしい。 一時停止を運転者に意識づけてほしい。	高松東警察署 川添小学校	○交通取締りの実施 ○児童に対する交通安全啓発