

定期合同点検実施結果(牟礼南小学校区)

日時:令和6年6月26日(水) 午後2時 ~ 午後3時30分

参加者:学校1、PTA2、道路管理者(県1、市2)、警察1、、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場所	交通環境	要望点(問題点)	担当部署	対策・改善計画
1	牟礼町大町 1366-10先	三叉路になっており、交通量も多い。	横断歩道の設置	牟礼南小学校	○児童に対する交通安全啓発
2	牟礼町大町 横断陸橋北詰付近道路	見通しがよく、自動車のスピードが出やすい。路側帯が左右にあるが、西側は非常に狭い。	路側帯の幅の検討や歩道の設置	市道路管理課	○注意喚起標示の新設
3	牟礼町原 519先	踏切があるうえに、大通りへの抜け道になっている。	国道北側に東西の横断歩道の設置	高松北警察署	○交通規制標識及び標示の更新 (一時停止、横断歩道、踏切停止線、速度)
4	牟礼町原 739先	はらこども園付近の交差点で、比較的交通量が多い。	道路の補修	市道路管理課 高松北警察署	○クロスマーク及び外側線の更新 ○一時停止及び横断歩道標示の更新