

## 臨時合同点検実施結果(屋島東小学校区)

日 時: 令和6年7月30日(火) 午前10時 ~ 午前11時

参加者: 学校2、道路管理者(県2、市2)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	屋島東町942番地1先 屋島東小学校南東	歩道上のグレーチング蓋から雑草が伸びており通行の妨げになっている。	雑草の除去	高松土木事務所	○雑草除去
2	屋島東町965番地先	歩道沿いに水路があり、転落のおそれがある。 (開口延長 1.1m)	転落防止柵の設置	高松土木事務所	○転落防止柵の設置
3	屋島東町973番地4先 交差点	歩道上のグレーチング蓋ががたついている。 西側道路にポットホールがあり、転倒のおそれがある。	・側溝の補修(蓋受け) ・ポットホールの補修	高松土木事務所 市道路管理課	○側溝の補修(蓋受け) ○ポットホールの補修
4	屋島東町1131番地5先 交差点	歩行者が横断歩道で待っている際に、西からの車が近くを通るので危険を感じる。	安全な滞留場所の確保	高松土木事務所 市道路管理課 高松北警察署	○交差点外側線の見直し ○横断歩道標示の更新
5	県道屋島停車場屋島公園線	歩道が狭く、車が側方を通過する際に危険を感じる。	歩道の拡幅	高松土木事務所	○歩道拡幅の検討
6	県道屋島停車場屋島公園線	通行する車両の速度が速い。	通行車両の速度抑制	高松北警察署	○速度標示の更新