

定期合同点検実施結果(鶴尾小学校区)

日 時:平成29年6月16日(金) 午前10時～11時

参加者:学校2、交母2、道路管理者(県2、市3)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

	場 所	交 通 環 境	要 望 点	担当部署	対策・改善計画
1	① 西ハゼ町18 マルナカ栗林南店前 県道勅使室新線	歩道が狭いうえに、電柱や標識等が歩道内に多くあること、傾斜や段差があることから通行しにくい。	補修改善してほしい	高松土木事務所	○歩道内の段差や傾斜については、今後舗装工事を行う。 ○電柱については、電柱の建て替え時期にNTTに移設の要望を行う。 ○通学路の標識については、移設を検討する。
2	② 西春日町1045-1 ダイレックス前	大型店舗に隣接する道路の道幅が狭く、対向車がある時は東から西進の車が歩道にはみ出し、歩行者が危ない。	通行規制	高松南警察署 市道路管理課	○一方通行や大型車通行禁止等の通行規制については、状況から不可 ○路側帯の外側線については、一部塗り直しを検討する。 ○路面警戒表示については、不可 ○電柱の移設については、市からNTTに要望を行う。