

定期合同点検実施結果(木太北部小学校区)

日 時:令和7年7月11日(金) 午後2時 ～ 午後3時30分

参加者:学校1、PTA2、交通安全母の会1、道路管理者(市1)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	木太町2603付近道路	白線が消えかけているところがある。	道路標示の修繕	高松市道路管理課	外側線の更新
2	木太町2623-3先交差点	白線や、道路の白文字表示が消えかけているところがある。	道路標示の修繕	高松市道路管理課	外側線及び交差点マークの更新
3	木太町2764-1先交差点	交差点にカーブミラーがあるが、向きがおかしく、あまり効果がなく危険。	カーブミラーの修繕	高松市道路管理課 高松北署	注意喚起標示の更新 交通指導取締りの実施
4	木太町2763-1付近道路	水路に柵やカバーがなく危険。 過去に自転車で児童が転落して大けがを負った。	水路の安全対策	高松市道路管理課	デリネーターの設置検討
5	木太町2633-2付近道路	水路に柵やカバーがなく危険。	水路の安全対策	高松市道路管理課	デリネーターの設置検討
6	木太町2641-1先交差点	多くの児童が通行するが横断歩道が見えない。 交通量も多いため危険。	横断歩道の修繕	高松北署	横断歩道標示の更新
7	木太町2543-13付近道路	児童の通行が多いが交通量も多い。 白線や、道路の白文字表示が消えかけているところがある。	道路標示の修繕	高松市道路管理課 高松北署	速度抑制標示の更新 速度規制標示の更新