定期合同点検実施結果(国分寺北部小学校区)

日 時:令和7年6月30日(月) 午後2時 ~ 午後5時

参加者:学校1、PTA2、民生委員1、道路管理者(県2、市2)、警察2、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要望点(問題点)	担当部署	対策·改善計画
1	高松市国分寺町 新居1840-6先	信号のない交差点である。学校正門に近く、登 下校時にはとても込み合う。特に朝は交通量が 多く、危険である。	施設への不適切な駐車、通行禁止無 視なども散見さるため、警察による、 見回り・取締り強化を望む。	国分寺北部小学校 高松西署	・交差点の通行方法の見直し・通行禁止標識及び標示の追加施工・横断歩道標示の更新
2	高松市国分寺町 新居1654-2先	学校近くの信号のない交差点で、見通しが悪 い。	より明確な一時停止の標識などがあ ればよい。	高松西署	一時停止標示の更新
3	高松市国分寺町 新居3250-4先	見通しが悪い交差点である。	より明確な一時停止の標識などがあ ればよい。	高松西署	一時停止標示の更新
4	高松市国分寺町 新居288-8先	これまでに事故が多い交差点である。	より明確な一時停止の標識などがあ ればよい。	高松市道路管理課 高松西署	・路面の補修 ・一時停止標示の更新
5	高松市国分寺町 新居600-5先	交通量が多い横断歩道である。	横断歩道や白線の引き直しを望む。	高松西署	横断歩道標示の更新
6	高松市国分寺町 新居1125先	事故が多い交差点である。	細く狭い道の交差点であるため、車 の待避場所があればよいと思う。	高松市道路管理課 高松西署	・外側線及び中央線の更新・注意喚起標示の新設・横断歩道標示の更新
7	高松市国分寺町 新居1710-1先	川に十分な柵等がなく、転落のおそれがある。	柵の設置を望む。	高松土木事務所	転落防止柵の設置検討
8	高松市国分寺町 国分152-4先	信号のない交差点で、事故が多い。	信号の設置を望む。	高松土木事務所 高松市道路管理課 高松西署	・注意喚起標示の新設 ・外側線の更新、カーブミラーの調整 ・一時停止標示の更新
9	高松市国分寺町 国分501先	一時停止せずに出てくる車が多い。	白線の引き直しを望む。	高松市道路管理課	クロスマークの更新
10	高松市国分寺町 国分378-2先	一時停止で止まらない車が多く、見通しが悪い 交差点である。	白線の引き直しを望む。	高松市道路管理課	カーブミラーの修繕
11	高松市国分寺町 国分24先	見通しが悪い交差点である。 朝夕は、細い道だが、交通量が多い。	時間通行だが、分かりにくい。 より通行車両に伝わる標識や看板を 設置してほしい。	高松市道路管理課 高松西署	・速度抑制標示の更新 ・交通指導取りの継続実施