

定期合同点検実施結果(大野小学校区)

日 時:令和7年6月26日(木) 午前10時 ~ 午後0時

参加者:学校2、PTA1、道路管理者(県1、市2)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	香川町大野1045-1先 大野小学校正門前	自動車の出入りが多く、大変危険である。	カーブミラーの設置	大野小学校 高松南署	・安全な出入りの方法を関係者に周知 ・敷地内でのミラー設置検討 ・横断歩道標示の更新
2	香川町大野1323-4先	自動車が良く通るので、児童にとって危険である。	南北に通る横断歩道の設置	高松南署 高松市南部土木センター	・横断歩道予告標示の移設・更新 ・停止指導線の更新
3	香川町大野1068-1先	路面標示が摩耗している。	路面標示の復旧	高松市南部土木センター	クロスマーク、外側線及び交差点注意喚起標示の更新
4	香川町大野1019-2先	道が交差している所で危険である。	横断歩道の設置	高松南署 高松市南部土木センター 大野校区青少年健全育成連絡協議会	・一時停止標示の更新 ・取締り及び警らの強化 ・クロスマークの移設・更新 ・交差点内ゼブラ標示の新設 ・足型マークの移設
5	香川町大野860-3先	道が交差していて見通しが悪い。	カーブミラーの設置	高松南署 高松市南部土木センター	・速度標示の更新 ・路面修繕及びクロスマークの新設
6	香川町大野842-4先	横断歩道を渡るときに、交差点南西角で安全に待つ場所が無く、危険を感じる。	滞留場所の安全確保	高松南署	交差点東側の横断歩道廃止