

臨時合同点検実施結果(林小学校区)

日時: 令和7年6月12日(木) 午前10時 ～ 午前11時10分

参加者: 学校1、道路管理者(県2、市1)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	六条町799番地5先	路面標示が薄くなっている。	路面標示の更新	市道路管理課	外側線及び中央線の更新
2	六条町606番地5先交差点	路面標示が薄くなっている。	路面標示の更新	市道路管理課 高松南警察署	ドットラインの更新 横断歩道標示の更新
3	六条町605番地1先	路面標示が薄くなっている。	路面標示の更新	高松南警察署	速度標示の更新
4	六条町590番地1先 上古川橋西交差点	信号待ちの際の滞留場所が狭く、車両と接触する可能性がある。	安全な滞留場所の確保	林小学校	安全な交差点横断方法の周知
5	六条町5442番地先 上古川橋東交差点	交差点南東側において信号待ちの際の滞留場所が狭い。	安全な滞留場所の確保	高松土木事務所	交差点改良の検討
6	六条町404番地5先 六条橋西詰交差点	信号交差点を横断するときに歩行者用の信号が無いので、横断のタイミングが分かりにくい。	歩行者用信号の増設	高松南警察署	歩行者用信号の増設検討
7	六条町590番地1先 上古川橋西交差点から 六条町404番地5先 六条橋西詰交差点までの間	県道南側の路側帯を通行している歩行者と通行車両の間隔が狭く、車両と接触する可能性がある。	歩道の整備	高松土木事務所	太田上町志度線バイパスの整備 バイパスへのアクセス道路の新設検討