

臨時合同点検実施結果(十河小学校区)

日時: 令和7年8月5日(火) 午前10時 ～ 午前10時45分

参加者: 学校1、道路管理者(県2、市1)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	十川西町367番地7先 十川西町交差点	交差点の東側県道の路面標示が摩耗している。	路面標示の更新	高松土木事務所	路面標示の更新
2	十川西町284番地6先交差点	横断歩道の標示が摩耗している。	標示の更新	高松東警察署	横断歩道標示の更新
3	亀田南町626番地先 吉田川橋交差点	東西県道で右折待ちの車両がいた場合、後続車が通り抜けできずに、渋滞が発生している。	右折待ち車両の側方を通過する空間の確保	高松土木事務所	東西県道の右折レーン整備検討
4	十川西町367番地7先 十川西町交差点から 亀田南町625番地先 吉田川橋東詰までの間	県道の両側路側帯が狭く、歩行者が通行する際に、車両と接触するおそれがある。	歩道の整備	高松土木事務所	歩道整備の検討 外側線の更新