

定期合同点検実施結果(林小学校区)

日 時:令和8年6月22日(月) 午前10時 ～ 午後0時

参加者:学校2、PTA2、コミュニティ協議会1、交通安全母の会1、健全育成センター1、道路管理者(市2)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	六条町707先 交差点	「止まれ」の道路標示や、横断歩道が薄く消えかけている。 一時停止を無視する車両をよく見かけるので危険である。	道路標示の更新 交差点取締りの実施	高松南警察署	・横断歩道等の道路標示の更新 ・交差点における取締り強化
2	林町2217-50先 交差点	「止まれ」の道路標示や、横断歩道が薄く消えかけている。 街路灯が暗くて、夜間は特に見えづらい。	道路標示の更新 街路灯の照度高める措置	高松南警察署 市道路管理課	・横断歩道等の道路標示の更新 ・街路灯のLED化(既に実施済み)
3	林町1108-1先 交差点	横断歩道が薄く消えかかっており、その横断歩道も所々に凹凸がある。	道路標示の更新 道路の舗装	高松南警察署 市道路管理課	・横断歩道等の道路標示の更新 ・道路の舗装
4	林町1108-1 ～ 林町2539-14までの間	交差点の「+」マークや「T」マークが薄く消えかかっている。 「止まれ」の道路標示が薄く消えかかっている。	道路標示の更新	市道路管理課 高松南警察署	・各道路標示の更新
5	林町1494-1先 交差点	横断歩道が薄く消えかかっている。	道路標示の更新	高松南警察署	・横断歩道等の道路標示の更新
6	林町1093-3 ～ 林町683までの間	小学校南西角の交差点に「T」マークがない。 林町683の交差点にある「交差点注意」の道路標示やその付近の外側線が薄く消えかかっている。	「T」マークの設置 道路標示、外側線の更新	市道路管理課	・道路標示の新設 ・道路標示、外側線の更新
7	林町1199-1 三差路交差点	県道に出る際、一時停止規制がないので歩道上を通行する歩行者が危険になる。 交差点付近にある植栽が見通しを妨げている	一時停止規制の設置 植栽の剪定	高松南警察署 県道路管理課	・同交差点への一時停止規制は見送り (見通しや道路の主従関係等から) ・交差点付近の植栽の剪定
8	林町351先 三差路交差点	JA産直の駐車場入口が交差点直近にあるため、出入りや通行車両との事故の危険がある。	路面に注意喚起の標示 三差路にカーブミラーの設置	市道路管理課	・見通しの関係からカーブミラー設置は見送り ・三差路の主従喚起を明確にするドットラインを交差点内に設置
9	林町351-23先 三差路交差点	北進車両が一時停止規制を守らない。保育園の散歩道でもあるので危険。	交差点取締りの実施	高松南警察署	・交差点取締りの強化