

定期合同点検実施結果(木太小学校区)

日 時:令和8年6月30日(火) 午前10時 ～ 午後0時30分

参加者:学校1、PTA1、自治会2、交通安全母の会1、道路管理者(県1、市2)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1、その他6

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	木太町3480-2 木太コミセン前交差点	交通量が多く、速度を出している車が多い。 登校時に立哨はしているが、下校時や放課後は心配である。	ハンプの設置や道路標示の新設	高松市道路管理課 高松北警察署	・外側線等の更新 ・規制標示の更新
2	木太町3628-1 ココステーション前交差点	交差点の見通しが悪く、歩行者がいる際の横断歩道で停車しない車が多い。	ハンプの設置や道路標示の新設	高松市道路管理課	・カーブミラー角度調整 ・外側線等の更新
3	木太町3420-1 メゾンドール前の用水路	木太コミセン前からメゾンドール先の田んぼまでの道が幅も狭く、用水路が深くて転落の危険性がある。	用水路に蓋をかける。	高松市道路管理課	・用水路付近のデリネーター(視線誘導標)の修繕及び新設
4	木太町3565-1 ココステーションから西へ20m	路地の両側にあるブロックが崩落のおそれ。 道幅が狭い道路で交通量が多いため、事故のおそれ。	ブロック塀の強度確認	自治会	自治会により強度確認済み
5	木太町3767 付近 マリモハウス付近道路	マリモハウス付近道路の用水路側の白線が消えかけている。	白線の塗り直し	高松市道路管理課	・道路標示、外側線の更新
6	木太町3790-7 交差点	住宅街の曲がり角であり、見通しが悪い。	カーブミラーの新設	高松市道路管理課	・デリネーターの修繕、クロスマークの新設
7	木太町3889-2付近道路	道路のマンホール付近が欠けている。 白線が消えかけている。	道路の舗装 白線の塗り直し	高松市道路管理課	・道路の舗装 ・外側線の更新
8	木太町3314-8 付近(橋)	歩道の橋であるが、原付などのバイクが通行していて危険である。 橋の路面の緑色舗装が消えかけている。	原付バイクの通行禁止 道路の塗り直し	高松市道路管理課 高松北警察署	・緑色舗装の更新(確認予定) ・通行バイクの取締強化
9	木太町3308付近道路	白線が消えかけている。	白線の塗り直し	高松市道路管理課 高松北警察署	・外側線の更新 ・歩行者専用路側帯標示の更新
10	木太町3335付近道路	白線が消えかけている。	白線の塗り直し	高松市道路管理課 高松北警察署	・外側線の更新 ・横断歩道の更新
11	木太町3653-1交差点	交通量が多く危険。	ハンプの設置や道路標示の新設	高松市道路管理課 高松北警察署	・外側線の更新 ・駐停車禁止路側帯の更新
12	木太町3749-3交差点	横断歩道はあるが、交通量が多く危険	横断歩道の塗り直し	高松北警察署	・横断歩道の更新
13	木太町3327-7交差点	横断歩道の線が消えかかっており、登校時の交通量が多く危険	横断歩道の塗り直し	高松市道路管理課 高松北警察署	・クロスマークの更新 ・横断歩道の更新