

定期合同点検実施結果(下笠居小学校区)

日 時:令和8年7月13日(月) 午後2時 ~ 午後3時

参加者:学校1、PTA2、道路管理者(県1、市1)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	神在川窪町370交差点	信号のない横断歩道であり、横断時の見通しが悪い。 横断歩道の標示も消えかけている。	横断歩道の塗り直し	高松北警察署 下笠居小学校	・横断歩道標示の更新 ・カーブミラー利用に関する交通指導
2	生島町345付近道路	交通量の多い交差点であり、通学途中の児童が滞留する場所(バス停)がある。 横断歩道の標示も消えかけている。 通過車両の速度が速い。	注意喚起(減速)の看板等の設置 横断歩道の塗り直し	高松土木事務所 高松市道路管理課 高松北警察署	・「右折先横断者注意」道路標示の新設 ・バス停前の破線標示の更新 ・外側線等の標示の更新 ・横断歩道標示の更新