

定期合同点検実施結果(中央小学校区)

日 時:令和8年6月24日(水) 午後2時 ～ 午後3時30分

参加者:学校1、道路管理者(県1、市3)、警察1、市教育委員会1、市くらし安全安心課1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担当部署	対策・改善計画
1	松縄町1136-1付近歩道	歩道の路面に敷設しているタイルが剥がれ凹凸ができています。	凹凸箇所の修繕	高松市道路管理課	・凹凸箇所の修繕舗装(公園緑地課と検討)
2	松縄町2138-5付近道路	道路のアスファルトが一部欠けて穴が開いている。	穴の埋設	高松市道路管理課	・損傷箇所の修繕舗装
3	松縄町2138-5付近道路	登下校で児童が多く通行するが、外側線がない。	道路北側に外側線設置	高松市道路管理課	・要望箇所への外側線新設
4	松縄町1138 中央小学校西側南北道路	登下校で児童が多く通行するが、外側線がない。	道路東側に外側線設置	高松市道路管理課 高松南警察署	外側線の新設は道路幅員が狭く困難 西門前の横断歩道表示の更新
5	松縄町1138 中央小学校北東角交差点	横断歩道が薄く消えかかっている。	横断歩道の修繕	高松南警察署	横断歩道標示の更新
6	松縄町1138 中央小学校正門前横断歩道	横断歩道が薄く消えかかっている。	横断歩道の修繕	高松南警察署	横断歩道標示の更新
7	松縄町1142-7付近道路	グレーチングの蓋がグラグラしていて、車が通る度に大きな異音がある。	グレーチング周りの修繕	市道路管理課	グレーチング周りの修繕
8	伏石町2143-11付近道路	進入禁止の規制がかかる通学時間帯に西側からくる車が標識や道路標示を見落とし進入してくることがある。	進入禁止を明確にする道路標示の設置	市道路管理課 高松南警察署	道路標示の更新(道路舗装後) 進入禁止の規制標識の追加
9	伏石町2144-1付近歩道	コンビニ駐車場に車止めが設置されていないため、駐車する車両が歩道まで出てくるおそれがある。	車両の歩道への進入を防ぐ対策	くらし安全安心課	セブンイレブン高松レインボーロード店に車止め等の設置を依頼