

# 定期合同点検実施結果(屋島小学校区)

日 時:令和4年6月20日(月) 午前10時 ~ 12時

参加者:学校1、PTA2、道路管理者(県1市2)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担 当 部 署	対 策・改 善 計 画
1	屋島西町864番地交差点～ 屋島西町1594番地1交差点 までの間	通学路だが道幅が狭く、抜け道として登校時の交通量が多い。	路側帯表示、速度規制表示、停止線、横断歩道、横断歩道あり表示の多くが消えかかっており、塗り直しを要望する。	高松北警察署 市道路管理課	○横断歩道、横断歩道あり、速度規制表示などを今年度中に塗り直す。 ○交差点表示(クロスマーク)を施工済み。
2	屋島西町1720番地5こと でん淵元駅北交差点～ 屋島西町1744番地1屋島こ ども園前横断歩道までの間	抜け道で常に交通量が多く、通過車両のスピードが速い。	速度規制表示、停止線、横断歩道、横断歩道あり表示の多くが消えかかっており、塗り直しを要望する。	高松北警察署	○横断歩道、横断歩道あり、速度規制などを今年度中に塗り直す。
3	屋島西町1832番地4 レグザムフィールド北西踏切 付近	通学中の小・中学生(徒歩・自転車)と車が交錯する踏切のある交差点。	速度規制表示、停止線、横断歩道、横断歩道あり表示の多くが消えかかっており、塗り直しを希望する。	高松北警察署	○横断歩道、横断歩道あり、速度規制表示などを今年度中に塗り直す。
4	屋島西町1822番地 屋島コミュニティセンター西 側T字路	通学中の小・中学生(徒歩・自転車)と車が交錯する交差点	路側帯表示、速度規制表示、停止線、横断歩道、横断歩道あり表示の多くが消えかかっており、塗り直しを希望する。	高松北警察署 高松土木事務所	○横断歩道、横断歩道あり、速度規制表示などを今年度中に塗り直す。 ○交差点表示(クロスマーク・ドット表示)を施工済み。
5	屋島中町30番地 のぞみ幼稚園西側交差点	屋島ドライブウェイへ続く市道で、交通量が多い。	速度規制表示、停止線、横断歩道あり表示の多くが消えかかっており、特に横断歩道はほぼ消えていることから塗り直しを希望する。	高松北警察署	○横断歩道、横断歩道あり、速度規制表示などを今年度中に塗り直す。