

# 定期合同点検実施結果(牟礼小学校区)

日 時:令和元年6月19日(水) 午後2時 ~ 4時

参加者:学校1、コミュニティ協議会1、交通安全母の会1、道路管理者(県1市2)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

番号	場 所	交 通 環 境	要 望 点 (問 題 点)	担 当 部 署	対 策・改 善 計 画
1	大町1550-10 歯科医院前交差点	朝の交通量が多い。変則交差点で見通しが悪い。	カーブミラーを増設してほしい。	市道路管理課	○既存カーブミラーで見通しが確保できているため増設は不可
2	牟礼300-28~大町1528-9 牟礼小学校北西の通行禁止 道路	7-8時の時間制限で、車両の通行が禁止されているにもかかわらず、車が通る。	警察による定期的な取り締まりをしてほしい。	高松北警察署	○取締りを行う。
3	牟礼300-17 NTT牟礼交換所東側付近	道路に段差があり、車両がその部分を通行できない。	補修改善をしてほしい。	市道路管理課	○関係者等を確認して、改修を検討する。
4	牟礼379-13西方約120m レイクサイド紅葉台南西交差 点	朝、抜け道に使う車両が多く、見通しが悪い。	カーブミラーを増設してほしい。	高松北警察署 市道路管理課	○一時停止標示の塗直しを行う。 ○路面が傷んでいるため舗装の修繕を行う。