

破碎施設 発火・発煙状況一覧（H28～）

年度	No.	日付	発生場所	発見の契機	初動対応	被害	原因	備考
H28	1	H28.5.19	二次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	エアバック	
	2	H28.5.20	二次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電池	
	3	H28.6.8	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	スプレー缶	
	4	H28.7.30	破碎物搬出コンベア	火災検知器が発報	消防隊	なし	不明	
	5	H28.11.1	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	電池	
	6	H28.12.29	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	スプレー缶	
	7	H29.2.15	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	電池	
	8	H29.3.24	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	スプレー缶	
H29	1	H29.4.4	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	スプレー缶	
	2	H29.4.12	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	ライター	
	3	H29.5.17	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	4	H29.8.4	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	スプレー缶	
	5	H29.9.26	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	ライター	
	6	H29.10.10	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	スプレー缶	
	7	H29.10.13	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	スプレー缶	
	8	H29.10.23	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電池、ライター	
	9	H29.12.8	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電池	
	10	H29.12.15	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	電池	
	11	H29.12.15	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	スプレー缶、ライター	
	12	H29.12.18	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電池、スプレー缶	
	13	H30.1.23	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	電池、スプレー缶	
	14	H30.3.16	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
H30	1	H30.4.12	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	ライター	
	2	H30.4.18	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	カセットガスボンベ缶	
	3	H30.4.20	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	4	H30.5.15	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	スプレー缶	
	5	H30.5.22	二次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	6	H30.6.11	二次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電池	
	7	H30.7.17	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電池	

破碎施設 発火・発煙状況一覧（H28～）

年度	No.	日付	発生場所	発見の契機	初動対応	被害	原因	備考
H30	8	H30.9.18	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	カセットガスボンベ缶、ライター	
	9	H30.9.25	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	スプレー缶	
	10	H30.9.27	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	スプレー缶	
	11	H30.10.3	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	12	H30.11.13	二次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	13	H30.11.22	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	14	H31.1.7	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	カセットガスボンベ缶	
	15	H31.2.8	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	電池、ライター	
	16	H31.2.12	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	スプレー缶、リチウム電池	
R1	1	R1.5.2	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電池	
	2	R1.5.16	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	不明	
	3	R1.5.17	一次破碎機供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	不明	
	4	R1.5.21	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	5	R1.5.23	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	6	R1.5.28	一次破碎機供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	7	R1.5.31	一次破碎機供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	8	R1.6.3	一次破碎機供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	9	R1.6.10	一次破碎機供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	10	R1.6.28	一次破碎機供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	不明	
	11	R1.7.8	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	スプレー缶	
	12	R1.7.12	一次破碎機供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	電池	
	13	R1.7.16	一次破碎機供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	14	R1.7.19	一次破碎機供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電池	
	15	R1.7.22	一次破碎機供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	不明	
	16	R1.9.10	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	17	R1.11.5	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	カセットガスボンベ缶	
	18	R1.12.17	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電池	
	19	R2.1.6	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	20	R2.1.7	一次破碎機供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	

破碎施設 発火・発煙状況一覧（H28～）

年度	No.	日付	発生場所	発見の契機	初動対応	被害	原因	備考
R1	21	R2.1.7	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	不明	
	22	R2.1.15	二次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	23	R2.1.20	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	24	R2.1.21	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	25	R2.1.21	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	26	R2.1.23	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	ライター	
	27	R2.2.12	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	28	R2.2.21	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	29	R2.2.25	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	30	R2.2.26	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	31	R2.3.13	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	32	R2.3.27	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
R2	1	R2.4.3	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電池	
	2	R2.4.9	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	3	R2.5.13	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	4	R2.5.18	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池、ライター	
	5	R2.5.19	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	消防隊	焼損	リチウム電池（推測）	
	6	R2.5.29	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電池	
	7	R2.6.9	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	電子タバコ	
	8	R2.6.16	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	9	R2.7.2	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	10	R2.7.27	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	11	R2.7.27	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	12	R2.7.27	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	13	R2.7.29	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	14	R2.7.30	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	15	R2.7.31	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	16	R2.8.5	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	17	R2.8.6	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	

破碎施設 発火・発煙状況一覧（H28～）

年度	No.	日付	発生場所	発見の契機	初動対応	被害	原因	備考
R2	18	R2.8.11	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	19	R2.8.13	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	20	R2.8.13	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	21	R2.8.14	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	22	R2.9.7	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	23	R2.9.8	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	24	R2.10.2	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	25	R2.10.2	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	26	R2.10.2	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	27	R2.10.6	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	28	R2.10.16	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	29	R2.10.16	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	30	R2.10.19	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	スプレー缶	
	31	R2.10.20	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	32	R2.10.20	一次破碎ごみ供給コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	33	R2.10.26	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	34	R2.12.2	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	35	R2.12.3	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	不明（リチウム電池想定）	
	36	R2.12.4	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	37	R2.12.8	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	不明	
	38	R2.12.9	二次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	39	R2.12.16	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	40	R2.12.28	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	41	R3.1.4	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	42	R3.1.5	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	43	R3.1.12	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	不明	
	44	R3.1.19	二次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	45	R3.1.20	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
46	R3.1.21	二次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明		

破碎施設 発火・発煙状況一覧 (H28～)

年度	No.	日付	発生場所	発見の契機	初動対応	被害	原因	備考
R2	47	R3.1.28	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	48	R3.2.1	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	49	R3.2.10	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	50	R3.2.15	破碎鉄シュート内	火災検知器が発報	散水	なし	リチウム電池	
	51	R3.2.16	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	52	R3.2.22	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	53	R3.2.24	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	54	R3.2.26	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	55	R3.3.1	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	56	R3.3.1	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	57	R3.3.5	大型破碎残渣貯留ヤード	火災検知器が発報	散水	なし	リチウム電池	
	58	R3.3.8	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
59	R3.3.24	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明		
R3	1	R3.4.8	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	2	R3.4.9	破碎物搬出コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	3	R3.5.6	破碎物搬出コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	4	R3.5.7	可燃性せん断破碎機内部	処理職員が火炎を発見	屋内消火栓	なし	リチウム電池	
	5	R3.5.11	破碎物搬出コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	6	R3.5.12	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	7	R3.5.13	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	8	R3.5.13	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	9	R3.5.14	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	10	R3.5.21	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	11	R3.5.24	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	12	R3.6.2	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	13	R3.6.2	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	14	R3.6.8	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	リチウム電池	
	15	R3.6.10	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	不明	
	16	R3.6.11	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	

破碎施設 発火・発煙状況一覧（H28～）

年度	No.	日付	発生場所	発見の契機	初動対応	被害	原因	備考
R3	17	R3.6.14	二次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	18	R3.6.15	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	19	R3.6.16	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	20	R3.6.18	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	21	R3.6.23	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	22	R3.6.25	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	23	R3.6.28	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	24	R3.7.5	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	25	R3.7.16	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	26	R3.7.19	二次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	27	R3.8.18	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	28	R3.8.19	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	29	R3.8.20	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	30	R3.8.20	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	31	R3.9.3	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	32	R3.9.3	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	33	R3.9.9	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	34	R3.9.14	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	35	R3.9.22	一次破碎機投入側（入口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	36	R3.10.4	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	37	R3.10.5	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	38	R3.10.13	ごみピット（焼却施設）	火災検知器が発報	放水銃	なし	マッチ	
	39	R3.11.1	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	40	R3.11.9	破碎鉄貯留ヤード	火災検知器が発報	消火栓	なし	リチウム電池	
	41	R3.11.15	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
42	R3.12.2	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池		
43	R3.12.8	破碎ごみ受入ピット	処理職員が白煙を発見	放水銃	なし	乾電池		
44	R3.12.20	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明		
45	R3.12.20	粗大ごみ供給コンベアヘッド側	火災検知器が発報	消火栓	なし	不明		

破碎施設 発火・発煙状況一覧 (H28～)

年度	No.	日付	発生場所	発見の契機	初動対応	被害	原因	備考
R3	46	R4.1.6	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	47	R4.1.14	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	48	R4.1.21	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	49	R4.1.21	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	50	R4.1.25	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	51	R4.2.22	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	消火栓	なし	不明	
	52	R4.3.17	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	53	R4.3.17	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	ライター	
	54	R4.3.30	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
R4	1	R4.4.8	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	2	R4.4.21	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	消火栓	なし	不明	
	3	R4.5.2	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	4	R4.5.18	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	5	R4.6.3	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	6	R4.6.23	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	7	R4.6.24	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	8	R4.6.29	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	9	R4.6.29	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	10	R4.7.1	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	11	R4.7.5	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	12	R4.7.15	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	13	R4.7.19	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	14	R4.7.22	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	15	R4.8.2	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	16	R4.8.2	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	17	R4.8.10	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	18	R4.8.10	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	19	R4.8.12	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	20	R4.8.23	一次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	

破碎施設 発火・発煙状況一覧 (H28～)

年度	No.	日付	発生場所	発見の契機	初動対応	被害	原因	備考
R4	21	R4.8.23	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	22	R4.8.26	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	23	R4.8.26	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	24	R4.8.29	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	25	R4.8.29	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	26	R4.9.5	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	27	R4.9.5	破碎鉄貯留ヤード	火災検知器が発報	消火栓	なし	乾電池	
	28	R4.9.8	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	29	R4.9.9	2Fコンベア室	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	不明	
	30	R4.9.20	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	31	R4.9.22	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	32	R4.10.4	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	33	R4.10.11	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	散水	なし	不明	
	34	R4.10.12	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	35	R4.10.13	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	36	R4.10.17	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	37	R4.10.17	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	38	R4.10.19	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	39	R4.10.28	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	40	R4.10.28	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	消火器	なし	不明	
	41	R4.10.31	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	42	R4.10.31	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	43	R4.11.7	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	44	R4.11.10	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	45	R4.11.16	一次破碎機 爆発	火災検知器が発報	散水	破損	不明	爆風口破損
	46	R4.12.5	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	47	R4.12.14	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	48	R4.12.15	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	49	R4.12.21	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	

破碎施設 発火・発煙状況一覧 (H28～)

年度	No.	日付	発生場所	発見の契機	初動対応	被害	原因	備考
R4	50	R5.1.6	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	51	R5.1.24	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	52	R5.3.6	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	53	R5.3.10	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	54	R5.3.16	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	55	R5.3.17	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	56	R5.3.20	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
R5	1	R5.5.1	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	2	R5.5.10	破碎鉄搬送コンベア	火災検知器が発報	消火器	なし	不明	
	3	R5.5.16	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	4	R5.5.30	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	5	R5.6.9	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	6	R5.6.12	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	7	R5.6.16	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	8	R5.6.21	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	9	R5.6.30	一次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	10	R5.7.4	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	11	R5.7.4	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	12	R5.7.5	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	13	R5.7.7	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	14	R5.7.7	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	15	R5.7.7	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	16	R5.7.7	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	17	R5.7.13	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	散水	なし	不明	
	18	R5.7.19	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	19	R5.7.20	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	20	R5.7.26	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	21	R5.7.28	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	22	R5.8.1	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	

破碎施設 発火・発煙状況一覧（H28～）

年度	No.	日付	発生場所	発見の契機	初動対応	被害	原因	備考
R5	23	R5.8.1	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	24	R5.8.7	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	25	R5.8.14	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	26	R5.8.16	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	27	R5.8.21	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	28	R5.8.21	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	29	R5.8.22	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	30	R5.8.22	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	31	R5.8.24	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	32	R5.9.4	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	33	R5.9.6	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	34	R5.9.15	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	35	R5.9.19	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	36	R5.9.21	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	37	R5.9.25	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	38	R5.9.25	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	39	R5.9.26	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	40	R5.9.28	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	41	R5.10.2	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	42	R5.10.6	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	43	R5.10.10	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	44	R5.10.10	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	45	R5.10.13	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	46	R5.10.16	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	47	R5.10.17	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	48	R5.10.23	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	49	R5.10.26	一次破碎機排出側（出口）	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	50	R5.10.30	大型破碎残渣貯留ヤード	巡回職員が発火を発見	消火栓	なし	リチウム電池	
	51	R5.10.30	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	

破碎施設 発火・発煙状況一覧 (H28～)

年度	No.	日付	発生場所	発見の契機	初動対応	被害	原因	備考
R5	52	R5.11.6	破碎ごみ受入ピット	火災検知器が発報	消火栓	なし	不明	
	53	R5.11.6	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	54	R5.11.7	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	55	R5.11.10	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	56	R5.11.21	粗大ごみ供給コンベアヘッド側	火災検知器が発報	消火栓	なし	リチウム電池	
	57	R5.11.22	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	58	R5.11.24	一次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	59	R5.11.24	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	60	R5.11.27	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	61	R5.11.27	粗大ごみ供給コンベアヘッド側	火災検知器が発報	消火栓	なし	リチウム電池	
	62	R5.12.1	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	63	R5.12.5	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	64	R5.12.5	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	65	R5.12.6	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	66	R6.2.5	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	67	R6.2.6	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	68	R6.2.7	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	69	R6.2.13	2Fコンベア室	火災検知器が発報	失火	なし	不明	
	70	R6.2.13	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	71	R6.3.7	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	72	R6.3.8	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	73	R6.3.8	二次破碎機投入側 (入口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	74	R6.3.12	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	75	R6.3.12	2Fコンベア室	火災検知器が発報	自動散水、散水	なし	不明	
	76	R6.3.13	破碎物搬送コンベア	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	77	R6.3.14	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	リチウム電池	
	78	R6.3.18	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	79	R6.3.18	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	
	80	R6.3.18	一次破碎機排出側 (出口)	火災検知器が発報	自動散水	なし	不明	

