


高松競輪場再整備事業建設工事進捗について

高松競輪場再整備事業建設工事の進捗状況についてお知らせします。（令和7年7月1日より既存施設の解体工事及びチータカ広場の整備工事に着工しました。）

<令和7年7月31日現在 工事状況>

・競輪場全景（東面から）



・競輪場全景（西面から）



〈令和7年8月末 工事状況〉

予定どおり解体工事を実施しています。

・定点写真（敷地全体）



・定点写真（競輪区域）



〈令和7年9月末 工事状況〉

予定どおり解体工事を実施しています。

・定点写真（敷地全体）



・定点写真（競輪区域）



〈令和7年10月末 工事状況〉

予定どおり解体工事を実施しています。

・定点写真（敷地全体）



・定点写真（競輪区域）



〈令和7年11月末 工事状況〉

工程の遅れなく順調に解体工事を進めています。

・定点写真（敷地全体）



・定点写真（競輪区域）



〈令和7年12月末 工事状況〉

工程の遅れなく順調に解体工事を進めています。

・定点写真（敷地全体）



・定点写真（競輪区域）



〈令和8年1月末 工事状況〉

工程の遅れなく順調に解体工事を進めています。

・定点写真（敷地全体）



・定点写真（競輪区域）



〈令和8年2月末 工事状況〉

工程の遅れなく順調に解体工事を進めています。

・定点写真（敷地全体）



・定点写真（競輪区域）



〈令和8年3月末 工事状況〉

競輪施設は、工程の遅れなく順調に解体工事を進めています。

チータカ広場は令和8年3月27日にしゅん工し、同年3月28日に供用を開始しました。

・定点写真（敷地全体）




・定点写真（競輪区域）




〈令和8年4月末 工事状況〉

工程の遅れなく順調に解体工事を進めています。

・定点写真（敷地全体）



・定点写真（競輪区域）




〈令和8年5月末 工事状況〉

工程の遅れなく順調に解体工事を進めています。

・定点写真（敷地全体）



・定点写真（競輪区域）




〈令和8年6月末 工事状況〉

工程の遅れなく競輪施設新築工事に着手しました。

・定点写真（敷地全体）



・定点写真（競輪区域）



〈令和8年7月末 工事状況〉

工程の遅れなく順調に競輪施設新築工事を進めています。

・定点写真（敷地全体）



・定点写真（競輪区域）

